



**INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE**

**NUMERO DE ARCHIVO 200121**  
**CODIGO INFORME 116**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

CHOCO	BAHIA SOLANO (MUTIS)	ANTIOQUIA
-------	----------------------	-----------

**2. FECHA**

2001 OCTUBRE 11

**3. HORA LOCAL**

12 Horas 30 Minutos

**4. LUGAR DE SUCESO**

ENTRE PUNTA BULLA Y EL FARO

**5. MATRICULA**

HK2103

**6. MARCA**

CESSNA

**7. MODELO**

U206G

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD**

2154

**9. NACIONALIDAD**

COLOMBIA

**10. PROPIETARIO**

SANCHEZ OSPINO RAFAEL ANTONIO

**11. EXPLOTADOR**

PATRULLA AEREA CIVIL DE COLOMBIA

**12. LUGAR DE SALIDA**

SKBS

**13. LUGAR DE DESTINO**

GUAYMARAL

**14. TIPO DE OPERACION**

*Operación de linea aerea*

NO

NO

NO

*Aviación general*

No comercia Otros

Comercia NO

De instuccion NO

Diversos NO

**15. FASE DE OPERACION**

Ruta

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

GONZALEZ DUARTE HECTOR FERNANDO

**LICENCIA DE VUELO No.**

PCA-2034

**CERTIFICADO MEDICO No.**

**CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:**

23-MAR-02

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Piloto

**NIVEL DE LESION**

Ilesos

**NUMERO**

1

**OBSERVACIONES**

NINGUNA



<b>18. DAÑOS A LA AERONAVE</b> Importantes	<b>19. AERONAVE REPARABLE</b> SI	<b>OBSERVACIONES:</b> CAPO PARTE DELANTERA, PLANO IZQUIERDO ABOLLADO, PLEXIGLASS ROTO, RADAR, TREN PARTE IZQUIERDA, ALERON IZQUIERDO, GOLPES PARTE
---	-------------------------------------	---

<b>19. OTROS DAÑOS</b> NO SE PRESENTARON
---

<b>20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO</b> EN INVESTIGACION
---

<b>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</b> LA AERONAVE HK-2103-E DESPEGO DE BAHIA SOLANO A LAS 12:30 HL. CON DESTINO EL AEROPUERTO GUAYMARAL MINUTOS DESPUES Y EN EL ASCENSO LA AERONAVE PRESENTO PROBLEMAS EN EL MOTOR, EL PILOTO EFECTUO LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU REENCENDIDO SIN OBTENER NINGUN RESULTADO POSITIVO A DICHOS PROCEDIMIENTOS. EL PILOTO OPTO POR EFECTUAR UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN UNA PLAYA, AL VER QUE NO ALCANZABA A LLEGAR EFECTUO UN AMARIZAJE. EL PILOTO UNICO OCUPANTE DE LA AERONAVE SALIO ILESO DEL EVENTO
---

<b>22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA</b> NINGUNA
--

--

CAP. CARLOS ESPINOSA DELGADO  
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

LEONEL JIMENEZ SANCHEZ  
INVESTIGADOR



INFERIOR ESTRUCTURA