



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200230

CODIGO INFORME 101

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

CUNDINAMARCA	TENJO	BOGOTA
--------------	-------	--------

2. FECHA

3. HORA LOCAL

4. LUGAR DE SUCESO

2002 DICIEMBRE 16	10 Horas 45 Minutos	FINCA CANEY, VEREDA CHACAL, TENJO
-------------------	---------------------	-----------------------------------

5. MATRICULA

HK2280

6. MARCA

CESSNA

7. MODELO

U206G

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

2909

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

VEREDA LTDA. VENTAS Y REPRESENTACIONES DE AVIACION

11. EXPLOTADOR

HELIGOLFO S.A. ANTES, SERVICIO TAXI AEREO STAR LTDA, ANTES TAXI



AEREO TROPICAL LTDA

12. LUGAR DE SALIDA MEDELLIN - OLAYA HERRERA

13. LUGAR DE DESTINO GUAYMARAL

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea

NO
 NO
 NO

Aviación general

No comercia Otros
 Comercia NO
 De instucción NO
 Diversos NO

15. FASE DE OPERACION Aproximación

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION
 GONZALEZ DUARTE HECTOR FERNANDO

LICENCIA DE VUELO No.
 PCA2034

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:
 09-APR-03

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA
 Piloto

NIVEL DE LESION
 Ilesos

NUMERO
 1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA
 Pasajeros

NIVEL DE LESION
 Ilesos

NUMERO
 4

OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: TREN DE NARIZ ROTO, MONTANTE IZQUIERDO ROTO, PARTE INFERIOR DEL PLANO DERECHO ROTO, LAS TRES PALAS DE LAS HELICES DOBLADAS, CARGO
-----------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. OTROS DAÑOS NO SE PRESENTARON

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO DURANTE EJECUCION DE VUELO DE CRUCERO ENTRE MEDELLIN Y GUAYMARAL AL ENTRAR A LA SABANA A LA ALTURA DE LA POBLACION DE TENJO EL PILOTO ADVIRTIO UN ESCOPETEO EN EL MOTOR. DE INMEDIATO EL PILOTO EFECTUO CAMBIO DE TANQUE SIN OBTENER RESPUESTA POSITIVA EL PILOTO EFECTUO UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN UN CAMPO FINALIZANDO CON EL CAPOTEO DE LA MISMA DEBIDO A LA PRESENCIA DE UNA ZANJA Y EL PILOTO Y OCUPANTES ABANDONARON LA AERONAVE POR SUS PROPIOS MEDIOS. NO SE PRESENTO INCENDIO POST-ACCIDENTE.

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA

--

ELIECER MIGUEL GARZON PAEZ
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

GUILLERMO LEON PAZ G.
INVESTIGADOR



PACK ROTO, TIMON VERTICAL Y ESTABILIZADOR
ABOLLADO