



### GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 1 de 4

#### INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

**NUMERO DE ARCHIVO 200405 CODIGO INFORME** 91

### 1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

**TOLIMA FLANDES BOGOTA** 

2. FECHA 3. HORA LOCAL 4. LUGAR DE SUCESO

PLATAFORMA PRINCIPAL AEROPUERTO SANTIAGO VILA-2004 FEBRERO 16 Horas 14 Minutos 17 **GIRARDOT** 

HK4116 5. MATRICULA **BELL** 6. MARCA

7. MODELO 47G-5

1771 8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

**COLOMBIA** 9. NACIONALIDAD

HERNANDEZ QUINTERO EDGARDO ROBINSON 10. PROPIETARIO

ESCUELA DE AVIACION DEL PACIFICO LTDA. 11. EXPLOTADOR

12. LUGAR DE SALIDA AEROPUERTO SANTIAGO VILA- GIRARDOT

13. LUGAR DE DESTINO PLATAFORMA DE TANQUEO - AEROPUERTO GIRARDOT

### 14. TIPO DE OPERACION

Aviación general Operación de linea aerea

NO No comercia NO

Comercia NO

Solo De instucció NO

Diversos NO

> 15. FASE DE OPERACION Despegue

LICENCIA DE CERTIFICADO CERTIFICADO 16. NOMBRES DE LA TRIPULACION VUELO No. MEDICO No. MEDICO VENCE EL:

RAMIREZ RIVAS ALEXANDER APH11450 23-JUL-04

17. LESIONES A PERSONA **PERSONA NIVEL DE LESION NUMERO** 

> Piloto llesos 1

NO

**OBSERVACIONES** 





## GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 2 de 4

18. DANOS A LA AERONAVE 19. AERONAVE REPARABLE	E OBSERVACIONES:
Importantes SI	BURBUJA CABINA DESTRUIDA, TUBO CRUZADO DELANTERO SOPORTE SKIES ROTO, 2 PALAS ROTOR PRINCIPAL GOLPEADAS Y ROTAS EN LAS PUNTAS,
19. OTROS DAÑOS	
NO SE PRESENTARON	
20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL EN INVESTIGACION	SUCESO
21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO  EL HELICOPTERO HK-4116-I DE LA ESCUELA ACAHEL SOLICITO A L A LA ZONA DE TANQUEO, CUANDO ESTABA EN PLATAFORMA CE RODAJE ALFA, LA AERONAVE AL PARECER QUEDA FUERA D PLATAFORMA PRINCIPAL FRENTE A LA TORRE DE CONTROL, ESTRUCTURA Y FUSELAJE. EL ALUMNO COMO UNICO OCUPA BOMBEROS AERONAUTICOS	ERCA AL AREA DE TANQUEO, LATERAL A LA CALLE DE DE CONTROL, PARA LUEGO HACER IMPACTO EN LA SUFRIENDO DAÑOS EN DIFERENTES PARTES DE SU
22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMED	NATA
A LA ESCUELA ALCAHEL EXIGIR QUE TODO ALUMNO DEBERA SE TANQUEO HASTA QUE TENGA CIERTA EXPERIENCIA EN HORAS DE UNA REVISION AL MANUAL GENERAL DE OPERACIONES.	

LUIS EMILIO ORTEGA ORTIZ
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENT





## GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 3 de 4

TUBOS TAIL BOOM DOBLADOS, LUZ ANTICOLISION ROTA, EJE IMPULSOR NUMERO UNO ROTO, HANGER NUMERO UNO ROTO, TUBO BASE RADIADOR DOBLADO,





# GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 4 de 4

CABINA	COSTADOS	DERECHO	Е	IZQUIERDO
GOLPEADOS, BORNES BATERIA ROTOS.				