

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 OFICINA DE CONTROL SEGURIDAD AEREA
 INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE X INCIDENTE 5

1- MUNICIPIO- DEPARTAMENTO SAN JOSE DEL GUAUIARE-GUAUIARE		2- FECHA 03-JUN/95		3- HORA LOCAL 18:20 HL		
4- LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR A 500 MTS CABECERA 19 PISTA AEROPUERTO DE SAN JOSE DEL GUAUIRE.						
5- MATRICULA HK-2078	6- MARCA PIPER	7- MODELO PA-28-181	CERTIFICADO AERONAVEGABILIDAD No. 00550 FECHA VENCIMIENTO : INDEFINIDO			
9- NACIONALIDAD COLOMBIANA		10- PROPIETARIO TAME LTDA	11- EXPLOTADOR EL MISMO			
12- LUGAR DE SALIDA PUERTO ALVIRA		13- LUGAR DE DESTINO SAN JOSE (GUAUIARE)				
14- TIPO DE OPERACION TAXI AEREO			15- FASE DE OPERACION ATERRIZAJE			
16- NOMBRES TRIPULACION	LIC.No.	CERT.MED No.VEN	LESIONES A PERSONAS	MORTALES	GRAVES	LEVES O ILESOS
HERNES ISIDRO PEREZ	PC-6298	9656720 VEN.NOV 09/95	TRIPULANTES	---	---	1
			PASAJEROS	---	---	2
			OTROS	---	---	---
OBSERVACIONES:						
18- DANOS A LA AERONAVE: HELICE-NOTOR-CAPOT INFERIOR Y SUPERIOR-FLEXIGLAS FRONTAL- PLANO IZQUIERDO- PLANO DERECHO- ESTABILIZADOR VERTICAL- TIMON DE DIRECCION- ELEVADOR DERECHO. AERONAVE REPARABLE SI NO						
19- OTROS DANOS: SENOVIENTE (VACA) GOLPEADA						
20- ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE: SE INVESTIGAN						
21-BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO: EL DIA 03 DE JUNIO DE 1,995, EL HK-2078 DE LA EMPRESA TAME AL MANDO DEL DEL PILOTO HERNES ISIDRO PEREZ CON PC-6298 DESPEGO A LAS 17:45 HL DE LA PISTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ALVIRA (META) CON DESTINO SAN JOSE DEL GUAUIRE. PIL Y 2 AGENTES DE LA POLICIA COMO UNICOS OCUPANTES. LA AERONAVE ATERRIZO EN LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SAN JOSE DEL GUAUIARE, SENTO RUEDAS POR LA CABECERA 19, RECORRIO 400 MTS, GOLPEO CON EL PLANO DERECHO UN SENOVIENTE QUE ESTABA EN LA PISTA, LA AERONAVE SE CAPOTO QUEDANDO EN LA MARGEN DERECHA SOBRE LA ZONA DE SEGURIDAD, A 500 MTS DE LA CABECERA 19. PILOTO Y 2 OCUPANTES RESULTARON ILESOS. AERONAVE SUFRIO DANOS ESTRUCTURALES. EL ACCIDENTE CONCLUYO A LAS 18:20 HL.						
22- RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA: VER HOJA No. 2						

MK-2078

22- RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA:

- 1.- OFICIAR A LOS COMANDOS DE POLICIA CON EL FIN DE TENER EN CUENTA LAS REGLAMENTACIONES AERONAUTICAS
CASO CONCRETO: DE ACUERDO A INFORME DEL PILOTO FUE OBLIGADO A EFECTUAR UN VUELO PARA ATERRIZAR EN
UNA PISTA NO AUTORIZADA PARA ATERRIZAJE NOCTURNO O INSTRUMENTOS (SAN JOSE DEL GUAVIARE).
- 2.- OFICIAR AL SR. GOBERNADOR DEL GUAVIARE ORDENE A QUIEN CORRESPONDA ENHALLAR EL AREA DEL APTO CON EL
FIN DE EVITAR TRANSITO DE PERSONAS, ANIMALES Y VEHICULOS EN EL AREA DE LA PISTA Y LA PLATAFORMA.
- 3.- LLAMAR A DECLARAR AL SR. CAPITAN DE LA POLICIA DE APELLIDO CARDENAS Y AL PILOTO DE LA AERONAVE PNC 201
(VEASE INFORME DEL PILOTO).

ATENTAMENTE,

[Handwritten Signature]
 GUSTAVO CAICEDO GONZALEZ
 INSPECTOR TECNICO INVESTIGADOR

Vo.Bo. *[Handwritten Signature]*
 ING. VLO. WILLIAM S. MOLINA
 CONTROL TECNICO Y SEGURIDAD
 AEREA ZONA 6 VUC