



1- MUNICIPIO- DEPARTAMENTO SAN JOSE DEL GUAVIARE		2- FECHA 09-JUL/95		3- HORA LOCAL 12:10 HL			
4- LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR A 1.100 METROS MARGEN IZQUIERDO UMBRAL CABECERA 19 PISTA DEL AEROPUERTO JORGE GONZALEZ TORRES.							
5- MATRICULA HK-1561		6- MARCA PIPER	7- MODELO PA-28-180		CERTIFICADO AERONAVEGABILIDAD No.02466 FECHA VENCIMIENTO : INDEFINIDO		
9- NACIONALIDAD COLOMBIANO			10- PROPIETARIO VICTOR RAUL VARGAS		11- EXPLOTADOR AEREXPRESO FRONTERA LTDA		
12- LUGAR DE SALIDA SAN JOSE DEL GUAVIARE			13- LUGAR DE DESTINO VILLAVICENCIO				
TIPO DE OPERACION TAXI AEREO			15- FASE DE OPERACION ASCENSO				
16- NOMBRES TRIPULACION		LIC.No.	CERT.NED No.VEN	LESIONES A PERSONAS	MORTALES	GRAVES	LEVES O ILESOS
ADRIANA GUEVARA VELASQUEZ		PC-6087	52121390	TRIPULANTES	---	1	---
			09-NOV-95	PASAJEROS	---	2	1
				OTROS	---	---	---
OBSERVACIONES:							
18- DANOS A LA AERONAVE: HELICE PALA DOBLADA LEVE, BANCADA MOTOR ROTA, PERNOS DE LOS TRENES ROTOS, CABINA Y PARED DE FUEGO AFLASTADO, PUNTASDE VIGAS PLANO IZQ ROTAS, PLANOS DOBLADOS. AERONAVE REPARABLE SI X							
19- OTROS DANOS: NO HUBO							
20- ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE: AGUA EN EL COMBUSTIBLE							
21-BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO: EL DIA 09-JUL-95, LA PILOTO ADRIANA GUEVARA PC-6087, AL MANDO DEL HK-1561 COMBUSTIBLE PARA TRES HORAS Y TRES PASAJEROS A BORDO, SEGUN INFORME DE CONTROLADOR DESPEGA PISTA 01 A LAS 12:09 HL, UNA VEZ EN EL AIRE VIRA A LA IZQUIERDA SE DECLARA EN EMERGENCIA SIN ESPECIFICAR MOTIVOS, SE AUTORIZA ATERRIZAR POR LA PISTA 19, LA AERONAVE VIRA A LA DERECHA PARA INTERCEPTAR LA TRAYECTORIA SIN LOGRARLO, PRECIPITANDOSE A TIERRA A 1.100 METROS LADO IZQUIERDO UMBRAL 19. LA AERONAVE RODO 22 METROS, QUEDO CON RUMBO 300 GRADOS Y SUFRIENDO LOS DANOS MENCIONADOS EN EL NUMERAL 18. LA PILOTO Y DOS PAX GRAVES FUERON AYUDADOS POR UN PAX LEVE Y PERSONAL DEL AEROPUERTO, RESCATADOS EN HELICOPTEROS DE LA POLICIA Y LLEVADOS AL HOSPITAL DE LA CIUDAD. EL ACCIDENTE OCURRIO A LAS 12:10 HL CON BUEN TIEMPO.							
22- RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA: SE INVESTIGAN CAUSAS FIN DAR RECOMENDACIONES							
 LUIS EDUARDO PINZON DELGADILLO INSPECTOR TECNICO INVESTIGADOR			Vo.Bo  MANUEL MONCADA CARDENAS CONTROL TECNICO Y SEGURIDAD AEREA ZONA 6 UVC (E)				