

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL
 DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE INCIDENTE

INFORMACION GENERAL

1 - MUNICIPIO — DEPARTAMENTO : SAN JOSE DEL GUAVIARE		2 - FECHA : 09-ENE-96		3 - HORA LOCAL : 13:00 HL.	
4 - LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR : 1. MILLA CABECERA 19. AEROPUERTO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.					
5 - MATRICULA : HK-1104		6 - MARCA : DE HAVILLAND		7 - MODELO : DHC-2	
8 - CERTIF. AERONAVEGABILIDAD : No. 01898 INDEFINIDO FECHA VENCIMIENTO					
9 - NACIONALIDAD : COLOMBIANO		10 - PROPIETARIO : LINEAS AEREAS DE CAPURGANA		11 - EXPLOTADOR : LA FRONTERA	
12 - LUGAR DE SALIDA : SAN JOSE DEL GUAVIARE			13 - LUGAR DE DESTINO : VVC.		
14 - TIPO DE OPERACION : TAXI AEREO			15 - FASE DE OPERACION : ASCENSO		
16 - NOMBRES TRIPULACION		LIC. No.	Conf. Mod No. VENC.	17 - LESIONES A PERS.	MORTALES
LUIS HERNANDO ROJAS		PCA	16.257.883	TRIPULANTES	
MARROQUIN		2971	MAR-5-96	PASAJEROS	
				OTROS	
				OBSERVACIONES :	
18 - DAÑOS A LA AERONAVE : PALAS HELICE DOBLADAS. MOTOR POSIBLE DAÑO INTERNO. PARAL. IZQUIERDO ROTO. ESTABILIZADOR VERTICAL PUNTA ABOLLADA. TIMON DE DIRECCION PUNTA ABOLLADA.					
AERONAVE REPARABLE SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
19 - OTROS DAÑOS : NO HUBO					
20 - ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE : SE INVESTIGAN					
21 - BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : El día 09-ENE-96 a las 13:00 HL. el HK-1104 al mando del Piloto LUIS HERNANDO ROJAS MARROQUIN PCA-2971, 6 pasajeros abordo, 70 galones de combustible en los tanques, despegó por la cabecera 19 de la pista del Aeropuerto San José del Guaviare. Al efectuar la primera reducción al motor se apagó, efectuó procedimiento de preñida pero el motor no respondió, divisó campo arado para aterrizar de emergencia, sentando ruedas, recorriendo 96 metros capotandose el avión. Pil y pax abandonaron la aeronave por sus propios medios resultando ilesos. Accidente concluyó a las 13:00 horas.					
22 - RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA : Se recomienda enviar motor a Taller autorizado fin determinar falla.					
 GUSTAVO CAICEDO GONZALEZ Inspector Técnico Investigador					
					Nombre Investigador