

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL
DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE INCIDENTE

INFORMACION GENERAL

1- MUNICIPIO — DEPARTAMENTO : VILLAVICENCIO META		2- FECHA : MARZO 30/96		3- HORA LOCAL : 08:25			
4- LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR : A UN KILOMETRO DE LA PISTA AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.-							
5- MATRICULA : HK-2497		6- MARCA : DOUGLAS		7- MODELO : DC-3C			
8- CERTIF. AERONAVEGABILIDAD : No- 01623 INDEFINIDO FECHA VENCIMIENTO							
9- NACIONALIDAD : COLOMBIANA		10- PROPIETARIO : MARCO ALCIDES RODRIGUEZ JUNCO		11- EXPLOTADOR : LINEAS AEREAS DEL NORTE DE COLOMBIA			
12- LUGAR DE SALIDA : AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO			13- LUGAR DE DESTINO : LA MACARENA				
14- TIPO DE OPERACION : TRANSPORTE CARGA.-			15- FASE DE OPERACION : CRUCERO.-				
16- NOMBRES TRIPULACION		LIC. No.	Corl.Mod No. VENC.	17- LESIONES A PERS.	MORTALES	GRAVES	LEVES O ILESOS
Piloto: RICARDO MEDINA		PTL-1353	19388284 ?	TRIPULANTES	--	--	03
Copiloto : RAUL SALCEDO CABALLERO		PC-5865	79126376 JUNIO-7/96	PASAJEROS	--	--	17
Técnico: JOSE ELOY RINCON		TPM-4626 TEE- 313		OTROS	--	--	--
				OBSERVACIONES :			
18- DAÑOS A LA AERONAVE : MOTOR No.1, MOTOR No.2, COLA, PATIN DE COLA DESPRENDIDO.- PUNTA DE ALAS ROTAS, PARTE CENTRAL, INFERIOR, ESTABILIZADOR DAÑADOS.-						AERONAVE REPARABLE SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
19- OTROS DAÑOS : NO HUBO.-							
20- ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE : SE INVESTIGA.-							
21- BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : El avión salió a las 08:15 HL, entró en emergencia a las 08:20 HL, y 08:25 el avión ya se encontraba Accidentado. El motor No.1 falló y fue perfilado. NOTA: Información del Técnico que se encontraba a bordo. A la altura de los 1.800 pies se presentó la falla. En el motor izquierdo No 1 con fuertes explosiones y fue perfilado y tan baja la altura que al virar no alcanzó a tomar la pista.-							
NOTA : Este es el Informe que hizo el Inspector Técnico Aeronáutico, señor RENALDO BACCA DEL VALLE.-							
22- RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA : Los motores de éste tipo de avión no es confiable, debido a la carencia de repuestos nuevos.-							

RENALDO BACCA DEL VALLE