


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL
 DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE INCIDENTE

INFORMACION GENERAL

1- MUNICIPIO — DEPARTAMENTO : RIOFRIO-MAGDALENA		2- FECHA : MAYO-21-96		3- HORA LOCAL : 07:15 A.M.	
4- LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR : 10 KILOMETROS APROX AL NOROCCIDENTE PISTA LA AMALIA. ZONA BANANERA.					
5- MATRICULA : HK-2254-E		6- MARCA : CESSNA		7- MODELO : A-188B	
8- CERTIF. AERONAVEGABILIDAD : No. 005588 FECHA VENCIMIENTO					
9- NACIONALIDAD : COLOMBIANA		10- PROPIETARIO : ASA LTDA		11- EXPLOTADOR : ASA LTDA	
12- LUGAR DE SALIDA : PISTA LA AMALIA			13- LUGAR DE DESTINO : PISTALA AMALIA		
14- TIPO DE OPERACION : FUMIGACION			15- FASE DE OPERACION : SEGUNDO VUELO DE FUMIGACION		
16- NOMBRES TRIPULACION		LIC. No.	Cert. Med. No. VENC.	17- LESIONES A PERS.	
LUIS ALBERTO VIÑA VARON		PC-882	30959 SEPT-11-96	MORTALES	
				GRAVES	
				LEVES O ILESOS	
				X	
18- DAÑOS A LA AERONAVE : INCENDIADA, PERDIDA TOTAL. PLANO DERECHO CON MATERIAL GOLPEADO Y EMPENAJE CON PERDIDA DE UN 70% PARA CADA UNO. AERONAVE REPARABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
19- OTROS DAÑOS : NINGUNO					
20- ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE : RA DE LA PALA NR 2 EN VUELO POR LA RAIZ DE LA MISMA.					
21- BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : Se rompió pala # 2 en vuelo, ocasionando fuerte vibración con escape de aceite el capitán procedió a aterrizar de emergencia sobre el plantio en que se encontraba. Una vez en tierra salió apresuradamente del avión, el cual en segundos se incendio.					
22- RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA : Una inspección del mantenimiento hélices etc./a los señores de AEROHELICES. para el efecto anexo, carta de reclamo de ASA LTDA A LA COMPAÑIA MENCIONADA POR DESCONTENTO EN SU REPACION DE HELICE.					



 DIRECCION REGIONAL CIVIL
 CONT. SEGURIDAD AEREA
 TEODORO GARCIA QUINTERO.
 Nombre Investigador