


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL
DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE INCIDENTE

INFORMACION GENERAL

1- MUNICIPIO -- DEPARTAMENTO : INSPOL. PALMERAS - DPTO.META -		2- FECHA : 24 JULIO/96		3- HORA LOCAL : 14:40	
4- LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR : PISTA EL DIAMANTE, PROPIEDAD EMPRESA FUMIGACION - ARFA LTDA - LAT N.03° 53` LONG -W.73° 10.					
5- MATRICULA : HK-2187-E		6- MARCA : CESSNA		7- MODELO : A186B	
8- CERTIF. AERONAVEGABILIDAD : No. FECHA VENCIMIENTO INDEFINIDO					
9- NACIONALIDAD : COLOMBIANA		10- PROPIETARIO : ARFA LTDA		11- EXPLOTADOR : EL MISMO	
12- LUGAR DE SALIDA : PISTA EL DIAMANTE			13- LUGAR DE DESTINO : LOTE CULTIVO DE ARROZ		
14- TIPO DE OPERACION : AVIACION AGRICOLA			15- FASE DE OPERACION : DESPEGUE - FALLA MOTOR.		
16- NOMBRES TRIPULACION		LIC. No.	Cert.Mod No. VENC.	17- LESIONES A PERS.	
JUAN CARLOS OLAVE TORRES		PC-5500	93.123.897	MORTALES	GRAVES
			25-AGOSTO/96	LEVES O ILESOS	
				TRIPULANTES	---
				PASAJEROS	---
				OTROS	---
OBSERVACIONES : PILOTO SALIO ILESO.					
18- DAÑOS A LA AERONAVE : Cabina y tanque de fumigación consumidos por el fuego.-Bancada rota.- Hélice doblada.- PLANO derecho roto por la nariz.- Sumaduras bordes de ataque ambos planos.- AERONAVE REPARABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
19- OTROS DAÑOS : NO HUBO.-					
20- ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE : SE INVESTIGA.-					
21- BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : El Piloto efectuaba trabajos de abono en un lote cercano de la Pista El Diamante, ya en el 10º vuelo, en la carrera de despegue el motor presentó falla, pérdida de potencia, voló aproximadamente 300 metros y cayó al final de la pista cabecera 18 en pequeña mata de monte, al detener su recorrido se inició incendio por el lado derecho sitio de la batería. El Piloto salió consciente, ileso por sus propios medios, siendo las 14:40 H.L., la Aeronave sufrió los daños mencionados arriba.-					
22- RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA : Se investiga fin darlas.- Se oficio al Gerente para que lleve el Motor a taller autorizado fin sea chequeado.					



LUIS EDUARDO RINZON DELGADILLO

Nombre Investigador

JUL-26-96