



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL  
DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE  INCIDENTE

INFORMACION GENERAL

1 - MUNICIPIO - DEPARTAMENTO <b>VILLAVICENCIO - META</b>		2 - FECHA <b>08-ENERO/97</b>		3 - HORA LOCAL : <b>08:30</b>	
4 - LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR <b>UN (1) MINUTO DE VUELO MARGEN DERECHA TRAYECTORIA CABECERA 22 .</b>					
5 - MATRICULA : <b>HK-2155</b>		6 - MARCA <b>CESSNA</b>		7 - MODLO : <b>172</b>	
8 - CERTIF. AERONAVEGABILIDAD : <b>No- 01362</b> <b>FECHA VENCIMIENTO INDEF. ....</b>		9 - NACIONALIDAD <b>COLOMBIANA</b>		10 - PROPIETARIO <b>AEROMENEGUA LTDA</b>	
11 - EXPLOTADOR <b>M I S M O .</b>		12 - LUGAR DE SALIDA : <b>VILLAVICENCIO</b>		13 - LUGAR DE DESTINO <b>SAN JOSE DEL GUAVIARE .</b>	
14 - TIPO DE OPERACION : <b>AXI AEREO</b>		15 - FASE DE OPERACION . <b>ASCENSO .</b>			
16 - NOMBRES TRIPULACION		LIC No.		Cor/Mud No. VENC.	
<b>JESUS A. ALVAREZ</b>		<b>PC-3886</b>		<b>Feb. 02/97</b>	
				17 - LESIONES A PERS.	
				MORTALES	
				GRAVES	
				LEVES O ILZOS	
				TRIPULANTES	
				PASAJEROS	
				OTROS	
OBSERVACIONES :					
18 - DAÑOS A LA AERONAVE : <b>TREN DE NARIZ ROTO. PARTE INFERIOR CAPT ABOLLADO - HELICE DOBLADA PARED DE FUEGO MOTOR ABOLLADA, PLANO DERECHO DESPRENDIDO RAZ DE PLANO. BORDE PLANO (LH) Y (RH) ABOLLADO FLEXIGLAS FRONTAL ROTO .</b>					
AERONAVE REPARABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
19 - OTROS DAÑOS : <b>NO HUBO .</b>					
20 - EFECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE <b>SON OBJETO DE INVESTIGACION .</b>					
21 - BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : <b>EL DIA 08 DE ENERO/97 - EL PILOTO JESUS ANTONIO ALVAREZ - PC-3886 AL MANDO DEL HK-2155 DE LA EMPRESA "AEROMENEGUA LTDA", PRESENTO PLAN DE VUELO VVC-SJE CON TRES (3) PASAJEROS Y LUEGO DE CUMPLIR LAS ETAPAS DE PREVUELO, CARRETEO, DECOLAJE, EN LA ETAPA DE ASCENSO, LUEGO DE APROXIMADAMENTE (1') DE DESPEGUE, EL MOTOR PIERDE POTENCIA Y ALTURA, BUSCA CAMPO PARA EFECTUAR EMERGENCIA Y ESTA AERONAVE ARBORIZA EN LA FINCA "LA ILUSION", DANDO COMO RESULTADO PILOTO Y PASAJEROS RESULTARON HERIDOS LEVES. PERSONAL CERCAÑO A LA FINCA PRESTO PRIMEROS AUXILIOS EVACUANDO AL PERSONAL DEL HK-2155. ESTA PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES .</b>					
NOTA: <b>NO SE ENVIAN DOCUMENTOS DEL PILOTO POR HABERSE EXTRAVIADO EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE .</b>					
22 - RECOMENDACIONES QUE REQUERAN ACCION INMEDIATA <b>ENVIAR PLANTA MOTRIZ A TALLER AUTORIZADO Y DEMAS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE .</b>					
 <p><b>JEFATURA DE CONTROL TCO. Y SEG. AEREA REG. 6.</b></p> <p><b>HUMBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ</b></p>			 <p><b>GUILLERMO LEON PAZ GONZALEZ.</b></p> <p>Nombre Investigador</p>		