


INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE

ACCIDENTE X

Municipio/Departamento		Fecha		Hora Local		
Corregimiento Puerto Solano Vaupés		16 de julio de 1.998		13:20 HL		
Lugar en que se encuentra la Aeronave respecto a un lugar facil de identificar						
Puerto solano Vaupés, Río Pupunaua Coordenada Geográfica Lat 01° 46 mts N Long 71° 12 mts W						
Matricula		Marca	Modelo	Certf. Aeronavegabilidad		
HK 3722		CESSNA	TU-206-G	N° 000091		
Nacionalidad		Propietario		Explotador		
Colombiana		José Manuel Rincón B.		Servicios Aéreos del Guaviare		
Lugar de salida			Lugar de Destino			
Mitú - Vaupés			Puerto Solano Vaupés			
Tipo de Operación			Fase de Operación			
Táxi Aéreo			Aproximación final			
Nombres Tripulación		Lic. N°	Certif. N° Venc.	Lesiones a Personas		Mortales
Jorge Noel Parra Bahamón		PC 1496	10213750 ago-98	Tripulantes		Graves
				Pasajeros		Leves o I Lesos
				Otros		
				Observaciones		
				Dos niños un año y ocho meses		
Daños a la aeronave						
Palas hélices dobladas- tren nariz doblado - capó izquierdo roto - flexi frontal y laterales izquierdos rotos punta plano izquierdo aboyado - plano derecho sumido en borde ataque - flap izquierdo doblado - chapa trasera plano izquierda rota motor posible daño interno.						
AERONAVE REPARABLE SI NO						
Otros Daños						
No hubo						
Aspectos que se suponen relacionados con el Accidente						
Se investiga						
Breve Descripción del suceso						
<p>La aeronave Hk 3722 afiliado a la empresa Saviare Ltda, al mando del piloto Jorge Noel Parra Bahamón, el día 16 de julio de 1.998 se dispuso para un vuelo en el trayecto de Mitú a Puerto Solano Vaupés, transportando cinco pasajeros y dos menores de un año y ocho meses mas dos timbos plásticos de 20 galones de combustible cada uno. Según declaraciones de los sobrevivientes, el vuelo fué normal hasta cruzar el sitio de destino. El piloto efectuó un tráfico amplio fuera de lo normal, ya en aproximación final, el motor presentó falla, se apaga y se prende nuevamente sin potencia se precipita a las aguas del río Pupunaua, en la trayectoria del campo de aterrizaje. En el accidente falleció el piloto y el pasajero del lado derecho, los otros ocupantes salieron contusos, siendo recogidos por una embarcación de la localidad. La aeronave quedó sumergida a unos 10 mtros de profundidad. El Accidente ocurrió a las 13:20 HL con buen tiempo.</p>						
Recomendaciones que requieran Acción Inmediata						
Se recomienda a la Empresa Saviare enviar el motor a un taller autorizado para determinar las posibles cuasas de la falla del mismo.						


 LUIS EDUARDO PINZÓN DELGADILLO
 Nombre del Investigador