


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL
DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE INCIDENTE

INFORMACION GENERAL

1 - MUNICIPIO - DEPARTAMENTO PAZ DEL ARIPORO - CASANARE		2 - FECHA OCT-26-98		3 - HORA LOCAL : 15:50		
4 - LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR VEREDA CARRASTAL - FINCA VILLA ADRIANA - 1.05 MINUTOS VUELO CABECERA 22.						
5 - MATRICULA : HK-2871 P.		6 - MARCA CESSNA		7 - MODELO 172-P		8 - CERTIF. AERONAVEGABILIDAD : No. 001340 FECHA VENCIMIENTO INDEFINIDO
9 - NACIONALIDAD : COLOMBIANA		10 - PROPIETARIO MILTON H. RINCON			11 - EXPLOTADOR EL MISMO	
12 - LUGAR DE SALIDA : AEROPUERTO PAZ DEL ARIPORO				13 - LUGAR DE DESTINO EL MISMO		
14 - TIPO DE OPERACION : TURSIMO				15 - FASE DE OPERACION : ASCENSO.		
16 - NOMBRES TRIPULACION		LIC. N.	Cert Mod No VENC.	17 - LESIONES A PERS		MORTALES
LUIS HERMIDES GARCIA		P.P1836	7360078 VENCE 29 MAYO-99	TRIPULANTES		1
				PASAJEROS		2
				OTROS		-
				OBSERVACIONES EL SEÑOR PILOTO WILLIAM LUNA CON PC.4815, SE ENCONTRABA ABORDO COMO PAX		
18 - DAÑOS A LA AERONAVE : DESTRUCCION TOTAL AERONAVE REPARABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>						
19 - OTROS DAÑOS : NINGUNO						
20 - ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE : TERIA DE INVESTIGACION.						
21 - BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : EL DIA 26 DE OCTUBRE-98, EL HK-2871 P AL MANDO DEL PIL LUIS H. GARCIA PEREZ CON P.P.1836 Y DOS PAX ABORDO, CON 27 GLS DE COMBUSTIBLE EN LOS TANQUES O KILOS DE CARGA. DESPEGO AL AEROPUERTO PAZ DEL ARIPORO CON RUMBO 04 - 22CON LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS MUY BUENAS. EN CARRERA DE DESPEGUE ABANDONA TRAYECTORIA PISTACABECERA 22 EMPEZANDO EL ASCENSO A MINUTO Y MEDIO DE SU DESPEGUE DE ACUERDO A INFORMACION DEL SENOR MARTIN VARGAS QUE SE ENCONTRABA CERCA AL LUGAR, OBSERVA QUE SE ENCUMBRA Y SE VIENE EN PICADA DANDO VUELTASESTRELLANDOSE EN EL PROTERO DE LA FINCA, LUEGO EL SE ACERCO Y OBSERVO QUE SUS OCUPANTES (3) SE ENCONTRABAN MUERTOS.						
22 - RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA SE SOLICITA ENVIAR PLANTA MOTRIZ A TALLER AUTORIZADO PARA DETERMINAR UNA POSIBLE FALLA.						
				UNIDAD ADM/TIVA. ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL CONTROL TECNICO INSPECTOR		
				 JOSE JOAQUIN VILLEGAS Nombre Investigador		