



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200014
CODIGO INFORME 161

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

TOLIMA	LA HERRERA	BOGOTA
--------	------------	--------

2. FECHA

2000 JUNIO 14

3. HORA LOCAL

13 Horas 35 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

PISTA LA HERRERA

5. MATRICULA

HK365

6. MARCA

CESSNA

7. MODELO

180

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

3312

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

ESLAVA GRANOBLES JUDITH LEONOR

11. EXPLOTADOR

EL MISMO

12. LUGAR DE SALIDA

IBAGUE

13. LUGAR DE DESTINO

LA HERRERA

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea

NO

NO

NO

Aviación general

No comercia Otros

Comercia NO

De instuccion NO

Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Aterrizaje

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

VARON CORTES BERNARDO

LICENCIA DE VUELO No.

PC-5742

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

07-NOV-00

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1



OBSERVACIONES NINGUNA



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: LAS DOS PALAS DE LA HELICE TORCIDAS, SOPORTES DELANTEROS Y TRSEROS DEL MOTOR ROTOS. BANCADA DEL MOTOR TORCIDA, PLANOS PARTE
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS NO SE PRESENTARON

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO INVASION DE UNA PERSONA EN LA PISTA.

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO LA AERONAVE CESSNA, CON MATRICULA HK-365-P AL MANDO DEL CAPITAN BERNARDO VARON, DESPEGO DEL AEROPUERTO PERALES DE LA CIUDAD DE IBAGUE, A LAS 12:45 HL. CON DESTINO LA POBLACION DE LA HERRERA APROXIMADAMENTE A LAS 14:38 HL. SENTO RUEDAS Y AL RECORRER APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LÑA PISTA, SE ATRAVESO UN MENOR CONDUCIENDO UNA BICICLETA, POR LO CUAL EL CAPITAN APLICÓ FRENOS Y LA AERONAVE SE CAPOTEO. EL CAPITAN Y EL ACOMPAÑANTE SALIERON POR SUS PROPIOS MEDIOS.
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA CONTROLAR EL PASO DE VEHICULOS Y PERSONAS POR LA PISTA.
--

--

N.A.
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTI

MANUEL DOMINGUEZ DUARTE
INVESTIGADOI



SUPERIOR SUMIDOS, ESTABILIZADOR VERTICAL
DAÑADO, TIMON DE DIRECCION DAÑADO, ELEVADOR
IZQUIERDO DAÑADO, SOPORTE COMANDOS ROTOS,



COMANDOS DE GOBERNADOR, ACELERADOR Y
MEZCLAS ROTOS, CAPO INFERIOR Y SUPERIOR
DAÑADOS, SOPORTE BOMBA DE GASOLINA ROTO,



PUERTA DERECHA DESPRENDIDA