



## GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 1 de 3

#### INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

**NUMERO DE ARCHIVO 200031 CODIGO INFORME** 189

### 1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

**CESAR BOSCONIA ATLANTICO** 

2. FECHA 3. HORA LOCAL 4. LUGAR DE SUCESO

FINCA LA PALMA, CORREGIMIENTO DE LA LOMA COLORADA, 2000 NOVIEMBRE 17 Horas 50 Minutos MUNICIPIO DE BOSCONIA.

HK1545 5. MATRICULA **PIPER** 6. MARCA

7. MODELO PA-36-285

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD 915

**COLOMBIA** 9. NACIONALIDAD

10. PROPIETARIO FAVA LTDA. FUMIGACIONES AEREAS DE VALLEDUPAR

11. EXPLOTADOR FAVA LTDA.

12. LUGAR DE SALIDA PISTA LA PALMA

13. LUGAR DE DESTINO PISTA LA PALMA

### 14. TIPO DE OPERACION

Aviación general Operación de linea aerea

No comercia NO NO

Aplicaciones aéreas/Tratamiento cosechas Comercia NO

NO De instucció NO **Diversos** NO

> 15. FASE DE OPERACION Ruta

**CERTIFICADO** LICENCIA DE CERTIFICADO 16. NOMBRES DE LA TRIPULACION VUELO No. MEDICO No. MEDICO VENCE EL:

**OVALLOS CASADIEGO EVELIO ANTONIO** PC-2526 10-DEC-00

17. LESIONES A PERSONA **PERSONA NIVEL DE LESION NUMERO** 

> Piloto Leves 1

**OBSERVACIONES** NINGUNA





# GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 2 de 3

18. DANOS A LA AERONAVE 19. AERONA	VE REPARABLE OBSERVACIONES:
Importantes	SI ALA DERECHA CON ABOLLADURAS, CAPOT INFERIOR ROTO, FLEXIGLASS ROTO, BANCADA DEL MOTOR ROTA TANQUE DE FUMIGACION ROTO, PUNTA DEL ALA
19. OTROS DAÑOS	
NO SE PRESENTARON	
20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACION EN INVESTIGACION	NADOS CON EL SUCESO
LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA, AL MA NORMAL HACIA LAS 8:42 DE LA PISTA LA PALMA POTENCIA, EL PILOTO DECIDE VOTAR LA EMER COLISIONO CON UN ARBOL, PERDIENDO SU: ARBORIZADA, QUEDANDO EN POSICION DE REPO EN CONDICIONES METEOROLOGICAS NORMALE	FUE PROGRAMADA PARA REALIZAR APLICACIONES AEREAS EN LA FINCA NDO DEL PILOTO EVELIO OVALLOS, EL DESPEGUE SE INICIA DE FORMA Y CUANDO SE ENCONTRABA PARALELO A LA PISTA, EL MOTOR PIERDE RECIONE Y EN EL MOMENTO DE HACER EL VIRAJE EL ALA DERECHA STENTACION Y ALTURA PARA PRECIPITARCE CONTRA UNA ZONA DISO EN ESTE LUGAR. EL ACCIDENTE SE PRODUJO HACIA LAS 08:50 HL. ES Y TEMPERATURA DE 28°C. EL PILOTO UNICO OCUPANTE DE LA BANDONO LA AERONAVE POR SUS PROPIOS MEDIOS. NO SE PRESENTO
22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN	ACCION INMEDIATA
ENVIAR EL MOTOR A UN TALLER AUTORIZADO I DETERMINAR SU ESTADO Y FUNCIONAMIENTO.	POR LA AERONAUTICA CIVIL, PARA INSPECCION Y ANALISIS, A FIN DE





# GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 3 de 3

IZQUIERDA ROTA, FLAP DERECHO SOPORTE ROTO, TIMON DE DIRECCION Y ESTABILIZADOR HORIZONTAL CON ABOLLADURAS.