



**INFORME PRELIMINAR DE: ACCIDENTE NUMERO DE ARCHIVO: 200106 CODIGO INFORME: 317**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

ATLANTICO / MALAMBO / ATLANTICO

**2. FECHA**

ABRIL 3 2001

**3. HORA LOCAL**

16 Horas 52 Minutos

**4. LUGAR DE SUCESO**

FINCA EL REMEDIO JURISDICCION MUNICIPIO MALAMBO 4,68 KM DE CABECERA 04 APTO BARRANQUILLA

**5. MATRICULA :** HK4070 **6. MARCA :** CESSNA **7. MODELO :** U206E

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD** 3135

**9. NACIONALIDAD** COLOMBIA

**10. PROPIETARIO :** VALENCIA IRAGORRI PABLO

**11. EXPLOTADOR** SADI LTDA. SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE

**12. LUGAR DE SALIDA :** LA MINA

**13. LUGAR DE DESTINO :** BARRANQUILLA

**14. TIPO DE OPERACION**

Operación de linea aerea	Aviación general	
NO	No comercial	Negocios
NO	Comercial	NO
NO	De instrucción	NO
	Diversos	NO

**15. FASE DE OPERACION :**Aproximación

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

BUITRAGO OTALORA LUIS BERNARDO

**LICENCIA DE VUELO No.**  
PCA 4543

**CERTIFICADO MEDICO No.**  
1

**CERTIFICADO MEDICO VENCE**  
21-DEC-01

**17. LESIONES A PERSONAS**

**PERSONA**  
Piloto

**NIVEL DE LESION**  
Leves

**NUMERO**  
1

**17. LESIONES A PERSONAS**

**PERSONA**  
Pasajeros

**NIVEL DE LESION**  
Leves

**NUMERO**  
2

**OBSERVACIONE!**

**18. DAÑOS A LA AERONAVE**  
Importantes

**19. AERONAVE REPARABLE?**  
SI

**OBSERVACIONES:**

PALAS HELICE DOBLADAS, CIGÜEÑAL MOTOR DOBLADO, EXTREMO PLANO IZQ. ROTO, TREN DE NARIZ ARRANCADO, FLAP IZQ. DOBLADO EN VARIOS PUNTOS, FUSELAJE ABOLLADO LADO DER. CARENADO ESTABILIZADOR DESPRENDIDO, SOPORTE DERECHO MOTOR PARTIDO, PLANO IZQ. DESPRENDIDO, PLANO DER. PARTIDO.

**19. OTROS DAÑOS:**

**20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO:**

SE INVESTIGAN.

**21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO**

ESTANDO EN TRAMO BÁSICO EL MOTOR SUFRIO FUERTE EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE POTENCIA. PILOTO TRATO DE REENCENDER CON RESULTADOS NEGATIVOS. EFECTUO APP A CAMPO A 4 KM DE LA PISTA. DURANTE EL ENDEREZAMIENTO LA AERONAVE CAPOTEO POR ACCION DEL TERRENO BLANDO. TODOS LOS OCUPANTES RESULTARON ILESOS. NO SE PRENENTO INCENDIO.



**22. RECOMENDACIONES DEL SUCESO:**

EXAMEN DE MUESTRAS DE ACEITE Y GASOLINA  
INSPECCION DEL MOTOR  
INSPECCION SISTEMA DE COMBUSTIBLE.

**Fotografia :**

N/D  
Jefe Grupo de Investigacion de Accidente

ALVARO CARBONEL.  
Investigador