



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200331

CODIGO INFORME

198

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

CUNDINAMARCA	BOGOTA	BOGOTA
--------------	--------	--------

2. FECHA

3. HORA LOCAL

4. LUGAR DE SUCESO

2003 NOVIEMBRE 29	12 Horas 29 Minutos	COSTADO NORTE DE LA PISTA, ZONA DE SEGURIDAD, ENTRE LAS CALLES E Y F.
-------------------	---------------------	---



5. MATRICULA	HK3925
6. MARCA	PIPER
7. MODELO	PA-31
8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD	2537
9. NACIONALIDAD	COLOMBIA
10. PROPIETARIO	RODRIGUEZ VERGARA OSCAR MAURICIO
11. EXPLOTADOR	EL MISMO

12. LUGAR DE SALIDA	AEROPUERTO GUAYMARAL
13. LUGAR DE DESTINO	AEROPUERTO GUAYMARAL

14. TIPO DE OPERACION	
<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia Otros
NO	Comercia NO
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION	Aterrizaje
------------------------------	------------

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION	LICENCIA DE VUELO No.	CERTIFICADO MEDICO No.	CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:
ESTRADA TOBON FERNANDO ANTONIO	PCA-1763		06-MAY-04

17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Piloto	Ilesos	1

17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Pasajeros	Ilesos	3



OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Menores	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: TREN DE NARIZ ROTO Y DESPRENDIDO, PUNTA DE LA NARIZ Y RAADON ROTOS, HELICES ROTAS, PARADA SUBITA DE LOS MOTORTES.
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS NO SE PRESENTARON

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO LA AERONAVE HK-3925-P, PRESENTO PLAN DE VUELO EN EL AEROPUERTO DE GUAYMARAL PARA REALIZAR UN VUELO LOCAL CON DURACION DE 001 HORA, TRANSPORTANDO TRES PERSONAS Y COMBUSTIBLE PARA UNA AUTONOMIA DE 04:30 HORAS DE ACUERDO AL INFORME DEL PILOTO, DURANTE LA FASE DE ATERRIZAJE AL APLICAR FRENOS LA AERONAVE SE DESVIO HACIA LA IZQUIERDA DE LA TRAYECTORIA Y EN EL MOMENTO DE APLICAR FRENOS ESTOS NO REACCIONARON HASTA ALCANZAR LA ZONA DE SEGURIDAD INVOLUCRANDOSE LA ROTURA DE LA RUEDA DE NARIZ.

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA LA AERONAVE ES REPARABLE Y SE ENCUENTRA EN EL TALLER " TRESA" EN GUAYMARAL.
--

--

ELIECER MIGUEL GARZON PAEZ
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTES

ING. EFRAIN RAMOS
INVESTIGADOR