



**INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE**

**NUMERO DE ARCHIVO 200415**

**CODIGO INFORME 68**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

ANTIOQUIA	SAN RAFAEL	ANTIOQUIA
-----------	------------	-----------

**2. FECHA**

**3. HORA LOCAL**

**4. LUGAR DE SUCESO**

2004 JUNIO 2	14 Horas 32 Minutos	VEREDA JUANES, SAN RAFAEL TORRE 035(ISA)
--------------	---------------------	--

**5. MATRICULA**

HK3318

**6. MARCA**

BELL

**7. MODELO**

206L-3

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD**

203

**9. NACIONALIDAD**

COLOMBIA

**10. PROPIETARIO**

HELISERVICE LTDA.

**11. EXPLOTADOR**

HELISERVICE LTDA.

**12. LUGAR DE SALIDA**

VEREDA JUANES

**13. LUGAR DE DESTINO**

ALMENERA TORRE 035

**14. TIPO DE OPERACION**

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

**15. FASE DE OPERACION**

Aterrizaje

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

BARRERA RAMIREZ LUIS ALBERTO

**LICENCIA DE VUELO No.**

PCH433

**CERTIFICADO MEDICO No.**

**CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:**

24-JUL-04

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Lesionados en tierra

**NIVEL DE LESION**

Mortales

**NUMERO**

1

**OBSERVACIONES**



<b>18. DAÑOS A LA AERONAVE</b> Importantes	<b>19. AERONAVE REPARABLE</b> SI	<b>OBSERVACIONES:</b> DEFORMACION PUNTA PALA DE ROTOR PRINCIPAL
---	-------------------------------------	--

<b>19. OTROS DAÑOS</b> NO SE PRESENTARON
---

<b>20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO</b> EN INVESTIGACION
---

<b>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</b> ESTANDO EN FASE DE ATERRIZAJE EN HELIPUERTO EN ZONA SEÑALADA EN (4), ROTOR PRINCIPAL IMPACTA CON CABEZA DE PERSONA EN TIERRA EL CUAL ES UN CONTRATADO POR LA EMPRESA ISA
---

<b>22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA</b> ENTRENAMIENTO DE PERSONAL DE APOYO EN TIERRA DEL CONTRATISTA QUE EN ESTE CASO ES LA EMPRESA ISA
--

--

LUIS EMILIO ORTEGA ORTIZ  
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTES

INVESTIGADOR