



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200513
CODIGO INFORME 44

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

CUNDINAMARCA	CHIA	BOGOTA
--------------	------	--------

2. FECHA

2005 SEPTIEMBRE 1

3. HORA LOCAL

10 Horas 30 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

--

5. MATRICULA

HK3069

6. MARCA

PIPER

7. MODELO

PA-31-350

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

2226

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

COLL AGAMEZ IVETTE AGUSTINA

11. EXPLOTADOR

COLL AGAMEZ IVETTE AGUSTINA

12. LUGAR DE SALIDA

AEROPUERTO GUAYMARAL

13. LUGAR DE DESTINO

PUERTO BERRIO - LA MORENA

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia NO
NO	De instuccion NO
	Diversos Otros

15. FASE DE OPERACION

Despegue

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

LUNA CUERVO MILCIADES JANUARIO (Q.E.P.D.)

LICENCIA DE VUELO No.

PCA-5815

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

21-SEP-05

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

PERILLA PINTO JAVIER

LICENCIA DE VUELO No.

PPA-1941

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

10-OCT-05

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Tripulación de cabina

NIVEL DE LESION

Mortales

NUMERO

2



17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Pasajeros	Mortales	6

OBSERVACIONES NINGUNA



18. DAÑOS A LA AERONAVE Destruida	19. AERONAVE REPARABLE NO	OBSERVACIONES: DESTRUCCION TOTAL POR INCENDIO Y POSTERIOR EXPLOSION
---	-------------------------------------	---

19. OTROS DAÑOS DAÑOS MENORES CERCA DE ALAMBRE, EN UN CULTIVO DE PASTO
--

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO LA AERONAVE HK-3069 P DESPEGO DEL AEROPUERTO DE GUAYMARAL APROXIMADAMENTE A LAS 10:28 A.M. CON DESTINO A PUERO BERRIO, TRANSPORTANDO SEIS (6) PASAJEROS Y DOS (02) TRIPULANTES, POSTERIOR AL DESPEGUE SE PRESENTA UNA FALLA QUE OBLIGA AL PILOTO A CONTINUAR CON EL TRAFICO PARA ATERRIZAR NUEVAMENTE, PROCEDIMIENTO ESTE QUE NO CONCLUYO POR CUANTO LA AERONAVE SE PRECIPITA EN UN POTRERO EN INMEDIACIONES DE GUAYMARAL. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO DE LOS TRENES DE ATERRIZAJE CONTRA EL TERRENO LA AERONAVE SE INVIERTE Y DE INMEDIATO SE PRODUCE UN INCENDIO QUE LA DESTRUYE EN SU TOTALIDAD; COMO CONSECUENCIA DEL INCENDIO Y LA EXPLOSION, LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN A BORDO DE LA MISMA FALLECIERON DE FORMA INSTANTANEA. LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PARA LA HORA DEL PERCANCE ERAN DE LUZ DE DIA, VISIBILIDAD ILIMITADA Y TEMPERATURA APROXIMADA DE 14°C

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA TOMAR MUESTRAS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE. TRANSPORTAR EL RESTO DE LOS MOTORES A UN LUGAR SEGURO PARA ANALISIS, POSTERIOR DESARME E INSPECCION.

--

MAYOR ALEJANDRO TORRES COGOLLO
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

ELIECER GARZON CAP ALCIDES CAR
INVESTIGADOR