



**INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE**

**NUMERO DE ARCHIVO 200514**  
**CODIGO INFORME 42**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

ANTIOQUIA	TURBO	ANTIOQUIA
-----------	-------	-----------

**2. FECHA**

2005 SEPTIEMBRE 6

**3. HORA LOCAL**

9 Horas 50 Minutos

**4. LUGAR DE SUCESO**

FINCA COS CAMBULOS-CURRULAO 12 MIN DE CAREPA

**5. MATRICULA**

HK4133

**6. MARCA**

AIR TRACTOR

**7. MODELO**

AT-301

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD**

2764

**9. NACIONALIDAD**

COLOMBIA

**10. PROPIETARIO**

FUMIGARAY S.A. SERVICIOS DE FUMIGACION AEREA GARAY ANTES, LTDA.

**11. EXPLOTADOR**

FUMIGARAY S.A.

**12. LUGAR DE SALIDA**

PISTA LOS ALMENDROS

**13. LUGAR DE DESTINO**

FINACA DE EXPOBAN

**14. TIPO DE OPERACION**

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Aplicaciones aéreas/Tratamiento cosechas
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

**15. FASE DE OPERACION**

Trabajos especiales

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

SANTA JARAMILLO CARLOS ARTURO

**LICENCIA DE VUELO No.**

PCA-2055

**CERTIFICADO MEDICO No.**

**CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:**

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Piloto

**NIVEL DE LESION**

Graves

**NUMERO**

**OBSERVACIONES**

NINGUNA



<b>18. DAÑOS A LA AERONAVE</b> Destruida	<b>19. AERONAVE REPARABLE</b> NO	<b>OBSERVACIONES:</b> SECCION CENTRAL DESTRUIDA - ALAS DESTRUIDAS- FUSELAJE Y TIMON DE DIRECCION ROTOS-TRENES DE ATERRIZAJE ROTOS - MOTOR HELICE Y CAPOT ROTOS
---	-------------------------------------	---

<b>19. OTROS DAÑOS</b> DAÑOS CULTIVO DE BANANO
---

<b>20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO</b> EN INVESTIGACION
---

<b>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</b> LA AERONAVE DESPEGO DE LA PISTA LOS ALMENDROS HACIA LA FINCA DE EXPOBAN. LOS TRABAJOS DE APLICACIONES SE LLEVARON A CABO DE FORMA NORMAL Y CUANDO SALIA DE LA ULTIMA PASADA COLISIONO ELO ALA IZQUIERDA CONTRA EL TIMON DE PROFUNDIDAD DEL HK-4197-E PRECIPITANDOSE CONTRA EL TERRENO EN ACTITUD DE BARRERA. EL PILOTO UNICO OCUPANTE RESULTO CON LESIONES GRAVES Y FUE TRASLADADO A MEDELLIN. EL ACCIDENTE SE PRESENTO A LAS 09:50 H.L. CON LUZ DIA , TEMPERATURA DE 32°C Y VISIBILIDAD ILIMITADA
---

<b>22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA</b> QUE LA EMPRESA FUMIGARAY, MANEJE Y CONTROLE LAS PROGRAMACIONES DE VUELO A TRAVES DEL DIRECTOR DE OPERACIONES Y QUE EL DESPACHO LO REALICE UNA PERSONA CALIFICADA EN EL EQUIPO Y NO SEA REALIZADO POR PERSONAS AJENAS AL SECTOR AERONAUTICO.
--

--

MAYOR ALEJANDRO TORRES COGOLLO  
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

ELIECER GARZON CAP.ALVARO BECE  
INVESTIGADOR