



GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 1 de 4

INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200525 CODIGO INFORME 21

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

ANTIOQUIA		JARDIN	ANTIOQUIA
2. FECHA	3. HORA LOCAL	4. LUGAR DE SUCESO	
2005 DICIEMBRE 23	11 Horas 0 Minutos		SUCIO (CALDAS) KM 15 CAÑON DE LA RDENADAS N 05° 33484; W 75° 48.041,





GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 2 de 4

ELEVACION 7500 FT

HK3006 5. MATRICULA

CESSNA 6. MARCA

7. MODELO T303

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD 2660

COLOMBIA 9. NACIONALIDAD

10. PROPIETARIO JARAMILLO VILLEGAS RICARDO

11. EXPLOTADOR NATIVA S.A.

12. LUGAR DE SALIDA MEDELLIN - OLAYA HERRERA

13. LUGAR DE DESTINO MEDELLIN- OLAYA HERERA

14. TIPO DE OPERACION

NO NO

NO

Operación de linea aerea

No comercia NO

Otros Comercia NO De instucció

Diversos NO

15. FASE DE OPERACION Ruta

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

LICENCIA DE VUELO No.

CERTIFICADO MEDICO No.

Aviación general

CERTIFICADO

CORREA BLANDON JAIME ANDRES

PCA-8272

MEDICO VENCE EL: 10-MAR-08

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

LICENCIA DE VUELO No.

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

GONZALEZ GUZMAN FEDERICO

PCA-6849

2

28-DEC-06

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

NIVEL DE LESION NUMERO

Tripulación de cabina

Mortales





GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 3 de 4

17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Pasajeros	NIVEL DE LESION Mortales	NUMERO 2
17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Pasaieros	llesos	1

OBSERVACIONES PASAJERO HERIDO TRASLADADO A MEDELLIN





GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 4 de 4

18. DAÑOS A LA AERONAVE	19. AERONAVE REPARABLE	OBSERVACIONES:			
Destruida	NO	DESTRUCCION TOTAL POR INCENDIO POST IMPACTO			
19. OTROS DAÑOS					
NINGUNO					
20. ASPECTOS QUE SE SUPON	IEN DEL ACIONADOS CON EL S	SUCESO			
EN INVESTIGACION	ien relacionados con el s	50CE30			
ENTINVESTIGACION					
21. BREVE DESCRIPCION DEL	SUCESO				
		ECONOCIMIENTO DEACUERDO A LA SOLICITUD DE LA			
		CENSO SE LLEVO A CABO EN FORMA NORMAL Y UNA O A VOLAR SOBRE LA CORDILLERA PARALELA A UN			
		IMPACTAR CONTRA EL TERRENO CON TREN ABAJO Y			
10° DE FLAPS. LA AERONAVE QUED	OO TOTALMENTE DESTRUIDA Y LO	OS ACUPANTES 4 FALLECIERON Y 1 QUEDO ILESO.			
22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA					
22. RECOMENDACIONES QUE	REQUIERAN ACCION INMEDIA	NA .			