



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200612
CODIGO INFORME 10

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

ANTIOQUIA	CAREPA	ANTIOQUIA
-----------	--------	-----------

2. FECHA

2006 JULIO 1

3. HORA LOCAL

9 Horas 30 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

4.5 MILLAS AL SW DEL AEROPUERTO LOS CEDROS N: 7° 45 29 ;
 W: 76° 45 19

5. MATRICULA

HK3282

6. MARCA

AYRES CORPORATION

7. MODELO

S2RT34

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

1991

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

UNIBAN S.A." COMPANIA UNION DE BANANEROS DE URABA

11. EXPLOTADOR

CALIMA S.A. COMPANIA AEROFUMIGACIONES

12. LUGAR DE SALIDA

LOS PLANES

13. LUGAR DE DESTINO

LOS PLANES

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea

NO

NO

NO

Aviación general

No comercia NO

Comercia Aplicaciones aéreas/Tratamiento cosechas

De instuació NO

Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Trabajos especiales

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

QUICENO CORREA TUBAL MELIK

LICENCIA DE VUELO No.

PCA 2186

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

29-SEP-06

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Tripulación de cabina

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: HELICE; TREN DE ATERRIZAJE; PLANOS GOLPEADOS; MOTOR (PENDIENTE INSPECCION); ESTRUCTURA (PENDIENTE REVISIÓN).
---	-------------------------------------	---

19. OTROS DAÑOS 40%

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO LA AERONAVE DESPEGO DE PLANES CON EL 5º VUELO DEL DIA, DESPUÉS DE REALIZAR TRES PASADAS EN EL LOTE Y ESTANDO EN APROXIMACIÓN A SU CUARTA PASADA, SE PRESENTO UNA PERDIDA DE POTENCIA SUBITA EN EL MOTOR, LO QUE OBLIGO A REALIZAR UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA DENTRO DE LA PLANTACIÓN DE BANANO, FINCA LINA MARIA CON RESULTADOS DE DAÑOS MATERIALES Y EL TRIPULANTE ILESO.
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA

--

MAYOR ALEJANDRO TORRES COGOLLO
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

CAMILO MICOLTA
INVESTIGADOR