



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200619

CODIGO INFORME 2

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

CHOCO	ITSMINA	ANTIOQUIA
-------	---------	-----------

2. FECHA

2006 SEPTIEMBRE 27

3. HORA LOCAL

17 Horas 30 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

27.4 MILLAS NAUTICAS DE ISTMINA, CERCANIAS RIO SAN JUAN,
 COORD: N04.42.31 W 76.52.11

5. MATRICULA

HK4086

6. MARCA

EUROCOPTER

7. MODELO

AS-350B2

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

1247

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

HELICARGO S.A ANTES AERO ATLAS CAMBIA AEROALAS CAMBIA AE,AEROCA

11. EXPLOTADOR

HELICARGO

12. LUGAR DE SALIDA

ISTMINA

13. LUGAR DE DESTINO

ISTMINA

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea

NO

NO

NO

Aviación general

No comercia NO

Comercia Otros

De instuccion NO

Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Ascenso

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

HERNANDEZ PAEZ MIGUEL ANTONIO

LICENCIA DE VUELO No.

IVH 1530

CERTIFICADO MEDICO No.

1

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

09-JAN-07

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

CARDENAS OCHOA MAXIMILIANO

LICENCIA DE VUELO No.

PCH 877

CERTIFICADO MEDICO No.

1

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

29-DEC-06

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

MESA MURILLO JOHANS

LICENCIA DE VUELO No.

TLH 0686

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:



17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Piloto	NIVEL DE LESION Graves	NUMERO 1
-------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Copiloto	NIVEL DE LESION Mortales	NUMERO 1
-------------------------------	----------------------------	------------------------------------	--------------------

17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Otros miembros de la tripulación	NIVEL DE LESION Ilesos	NUMERO 1
-------------------------------	--	----------------------------------	--------------------

17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Pasajeros	NIVEL DE LESION Ilesos	NUMERO 1
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------

OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Destruida	19. AERONAVE REPARABLE NO	OBSERVACIONES: Destrucción total por impacto contra el terreno.
---	-------------------------------------	---

19. OTROS DAÑOS Ninguno

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO En investigación.
--

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO La aeronave se encontraba realizando trabajos aéreos especiales (sísmica) para la compañía BGP en cercanías de la población de Istmina, Chocó. A las 17:30 hora local efectuó su último despegue desde el helipuerto "VOLANTE SUR" en dirección a la base; según declaración de los testigos, aproximadamente 35 segundos después se precipitó a tierra súbitamente, quedando totalmente destruida. Como consecuencia del impacto uno de los pilotos falleció, los demás ocupantes fueron rescatados por el personal de SAR en apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y fueron remitidos al centro de salud. No se presentó fuego post impacto, el evento ocurrió con luz de crepúsculo vespertino y condiciones meteorológicas favorables.

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA Traslado de los restos a la base del operador para su posterior análisis por parte de la autoridad aeronáutica.
--

--

Mayor Alejandro Torres Cogollo
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTES

Camilo Micolta
INVESTIGADOR