



GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 1 de 3

INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200621 CODIGO INFORME 128

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

ANTIOQUIA CALDAS ANTIOQUIA

2. FECHA 3. HORA LOCAL 4. LUGAR DE SUCESO

2006 OCTUBRE 24 11 Horas 10 Minutos 11 MILLAS NE FELIX 30 MN MANIZALES A 10700 PIES DE ALTURA

5. MATRICULA HK3888

6. MARCA MI

7. MODELO MI-8MTV-1

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD 3090 24-DEC-04

9. NACIONALIDAD COLOMBIA

10. PROPIETARIO HELIAIR LEASING INC

11. EXPLOTADOR VERTICAL DE AVIACION LTDA. ANTES, HELITAXI LTDA.

12. LUGAR DE SALIDA PENSIVANIA CALDAS

13. LUGAR DE DESTINO HELIPUERTO

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea Aviación general

NO No comercia NO

NO Comercia Otros

NO De instucció NO

Diversos

15. FASE DE OPERACION Aproximación

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

PARRA GALVIS FIDEL RAMON (Q.E.P.D.)

LICENCIA DE VUELO No. MEDICO No. MEDICO VENCE EL:

PCH-347

13-APR-07

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

VUELO No.

ROJAS DE LA ROSA PAOLA ROCIO

PCH-680

CERTIFICADO

CERTIFICADO

MEDICO VENCE EL:

20-JAN-07

LICENCIA DE

CERTIFICADO

CERTIFICADO

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

LICENCIA DE CERTIFICADO CERTIFICADO VUELO No. MEDICO VENCE EL:

HERNANDEZ ORTIZ JAIME ALFONSO (Q.E.P.D.)

IDVH-048

05-APR-07





GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 2 de 3

	Tripulación de cabina	Mortales	3
	i ripulacion de cabina	Mortales	3
17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Pasajeros	Mortales	2
17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Pasajeros	Leves	2





GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

Pagina 3 de 3

18. DAÑOS A LA AERONAVE	19. AERONAVE REPARABLE	OBSERVACIONES:			
Destruida	NO	DESTRUCCION TOTAL POR IMPACTO Y POSTERIOR EXPLOSION			
19. OTROS DAÑOS					
NO SE PRESENTARON					
20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO					
EN INVESTIGACION					
21. BREVE DESCRIPCION DEL	_ SUCESO				
NACIONAL CON LAS RUEDAS PRIN	ICIPALES Y LUEGO DE NARIZ, RE	AVE GOLPEO EL BORDE DEL HELIPUERTO EJERCITO EBOTANDO HACIA ATRAS Y PERDIENDO EL CONTROL, DE UN VALLE DONDE SE INCENDIO Y EXPLOTO.			
22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA REVISION AL MANTENIMIENTO DE LA COMPAÑIA					
DECODIFICACION DEL CVR DE LA AERONAVE					