

GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

INFORME PRELIMINAR DE: ACCIDENTE NUMERO DE ARCHIVO: 200705 CODIGO INFORME: 294

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

CUNDINAMARCA / RICAURTE / BOGOTA

2. FECHA 3. HORA LOCAL

FEBRERO 25 2007 9 Horas 0 Minutos

COORDENADAS N 04º 20´ 34.4" W 074º 44´ 23.9"

NO

4. LUGAR DE SUCESO

5. MATRICULA: HK4075 6. MARCA: HUGHES 7. MODELO: 269C

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD 1910

9. NACIONALIDAD COLOMBIA

10. PROPIETARIO : ACAHEL LIMITADA.11. EXPLOTADOR ACAHEL LIMITADA.

12. LUGAR DE SALIDA: AEROPUERTO SANTIAGO VILA-GIRARDOT

13. LUGAR DE DESTINO: EL MISMO

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea Aviación general

NO NO

Comercial NO
De instucción Doble mando

NO Diversos NO

15. FASE DE OPERACION: Ruta

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

LICENCIA DE CERTIFICADO CERTIFICADO VUELO No. MEDICO VENCE

MOVANO FERRER LICCTOR OSMALDO NALES DE LA TRIPULACION NO. MEDICO VENCE

27 MAR 97

No comercial

MOYANO FERRER HECTOR OSWALDO IVH-8

IVH-894 27-MAR-07

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

BELTRAN ORTIZ HUGO FELIPE

LICENCIA DE VUELO No. MEDICO No. MEDICO VENCE
APH12021

CERTIFICADO MEDICO VENCE
11-NOV-07

17. LESIONES A PERSONAS PERSONA NIVEL DE LESION NUMERO
Piloto Ilesos 2

17. LESIONES A PERSONAS PERSONA NIVEL DE LESION NUMERO

OBSERVACIONES

18. DAÑOS A LA AERONAVE 19. AERONAVE REPARABLE? OBSERVACIONES:

Destruida NO DESTRUCCION TOTAL POR INCINERACION POSTERIOR A MANIOBRA DE ESTACIONARIO EN

POSTERIOR A MANIOBRA DE ESTACIONARIO EN CAMPOS EXTRAÑOS

19. OTROS DAÑOS: INCINERACION DE PASTO APROXIMADAMENTE UNA HECTAREA

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO:

EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO

AERONAVE EN ENTRENAMIENTO CAMPOS EXTRAÑOS, EN PRACTICA DE ESTACIONARIO BAJA ALTURA, PILOTOS OBSERVARON FUEGO POR DEBAJO DE LA AERONAVE. SINTIERON PERDIDA DE POTENCIA. ATERRIZARON, CORTARON COMBUSTIBLE Y ABANDONARON AERONAVE. HELICOPTERO SE INCINERO COMPLETAMENTE.





GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

22. RECOMENDACIONES DEL SUCESO:

ENVIAR MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE DONDE FUE ABASTECIDO EL HELICOPTERO PARA ANALISIS. INSTRUIR A TODAS LAS TRIPULACIONES PARA QUE OBSERVEN EL SITIO DONDE ATERRICEN O EFECTUEN ESTACIONARIOS A BAJA ALTURA, CON EL FIN DE NO HACERLO EN SITIOS CON VEGETACION SECA, QUE PUDIERAN ENCENDERCE POR ACCION DE LA TEMPERATURA DE DE LOS MOTORES Y SUS EXOSTOS, ESPECIALMENTE EN TIEMPOS DE VERANO.

Fotografia:



MAYOR ALEJANDRO TORRES COGOLLO Jefe Grupo de Investigación de Accidente CAPITAN ALCIDES CARDENAS VELA Investigador