



**INFORME PRELIMINAR DE: ACCIDENTE NUMERO DE ARCHIVO: 200727 CODIGO INFORME: 348**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

VALLE / OBANDO / VALLE

**2. FECHA**

DICIEMBRE 6 2007

**3. HORA LOCAL**

7 Horas 50 Minutos

**4. LUGAR DE SUCESO**

FINCA LA SIRIA

**5. MATRICULA :** HK1641

**6. MARCA :** CESSNA **7. MODELO :** A188B

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD** 774

**9. NACIONALIDAD** COLOMBIA

**10. PROPIETARIO :** FUMIVALLE S. A. FUMIGACIONES AEREAS VALLE S. A., ANTES LTDA

**11. EXPLOTADOR** FUMIVALLE

**12. LUGAR DE SALIDA :** PRAGA

**13. LUGAR DE DESTINO :** LOCAL

**14. TIPO DE OPERACION**

Operación de linea aerea	Aviación general	
NO	No comercial	NO
NO	Comercial	Aplicaciones aéreas/Tratamiento cosechas
NO	De instrucción	NO
	Diversos	NO

**15. FASE DE OPERACION :**Ruta

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

GOMEZ ECHEVERRI CESAR AUGUSTO

**LICENCIA DE VUELO No.**

PCA 2198

**CERTIFICADO MEDICO No.**

1

**CERTIFICADO MEDICO VENCE**

22-FEB-08

**17. LESIONES A PERSONAS**

**PERSONA**  
Piloto

**NIVEL DE LESION**  
llesos

**NUMERO**  
1

**OBSERVACIONE!**

**18. DAÑOS A LA AERONAVE**  
Importantes

**19. AERONAVE REPARABLE?**  
SI

**OBSERVACIONES:**

TREN P/PAL DERECHO E IZQUIERDO FRACTURADO, MAGNETO IZQUIERDO DESPRENDIDO, PALAS DE LA HÉLICE DOBLADAS, PARADA SÚBITA DEL MOTOR.

**19. OTROS DAÑOS:** NO SE PRESENTARON.

**20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO:**

EN INVESTIGACION.

**21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO**

DESPUES DE EFECTUAR DOS PASADAS EN LA FINCA LA SIRIA Y DE REGRESO A LA BASE, EL MOTOR DE LA AERONAVE PRESENTÓ PARADA SÚBITA OBLIGANDO AL PILOTO A EFECTUAR UNA ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN UN CAMPO QUE TENÍA A LA VISTA. DURANTE EL ATERRIZAJE, EL TREN PRINCIPAL DERECHO E IZQUIERDO SUFRIERON FRACTURA.



**22. RECOMENDACIONES DEL SUCESO:**

1). ENVÍO DEL MOTOR A UN TALLER AUTORIZADO POR LA UAEACPARA SU INSPECCIÓN POR PARADA SÚBITA EN VUELO.

**Fotografia :**

A. TORRES  
Jefe Grupo de Investigacion de Accidente

JESUS GÜENDICA  
Investigador