GRUPO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES
INFORME PRELIMINAR DEL SUCESO

INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200432
CODIGO INFORME 48

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

CALDAS	SAMANA	ANTIOQUIA

2. FECHA	3. HORA LOCAL	4. LUGAR DE SUCESO
2004 DICIEMBRE 17	16 Horas 30 Minutos	VEREDA LA VEGA- SAMANA- CAMINO EL JARDIN COORDENADAS N 05° 24' 06" W 75° 00' 05"

5. MATRICULA	HK4267
6. MARCA	BELL
7. MODELO	206L-3
8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD	2504
9. NACIONALIDAD	COLOMBIA
10. PROPIETARIO	HELIVERTICAL S.A.
11. EXPLOTADOR	AVIHECO S.A. AVIONES Y HELICOPTEROS DE COL. ANTES, SATURNO LTDA

12. LUGAR DE SALIDA	MUNICIPIO DE VENECIA CALDAS
13. LUGAR DE DESTINO	NORCACIA CALDAS

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea	
NO	
NO	
NO	

Aviación general	
No comercia	NO
Comercia	Otros
De instucció	NO
Diversos	NO

15. FASE DE OPERACION Ruta

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION	LICENCIA DE VUELO No.	CERTIFICADO MEDICO No.	CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:
MELO VALERO RAFAEL HUMBERTO (Q.E.P.D.)	PCH-846		07-MAY-05

17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Tripulación de cabina	Mortales	1

17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Pasajeros	Mortales	2

OBSERVACIONES ARNULFO CALDERON HILARION CARLOS PRIETO

18. DAÑOS A LA AERONAVE	19. AERONAVE REPARABLE	OBSERVACIONES:
Destruida	NO	DESTRUIDA TOTALMENTE POR IMPACTO CONTRA EL TERRENO BLANDO Y POSTERIOR EXPLOSION

19. OTROS DAÑOS

NINGUNO

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO

EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO

LA AERONAVE HK-4267 X DE LA EMPRESA AVIHECOL S.A. FUE PROGRAMADA PARA EL TRANSPORTE DE VALORES EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS LLEVANDO A BORDO DE LA MISMA DOS PASAJEROS Y EL TRIPULANTE. CUANDO CUBRIA LA RUTA VENECIA - NORCACIA LA AERONAVE ENCUENTRA MAL TIEMPO POR PRESENCIA DE NEBLINA Y EN EL MOMENTO DE INGRESAR SOBRE EL MUNICIPIO DE SAMANA A LA ALTURA DEL HOGAR JUVENIL CAMPESINO DISTANTE 5 MINUTOS DEL CASCO URBANO IMPACTA DE FRENTE CONTRA UN CERRO DE TERRENO BLANDO A UNA ALTURA DE 5039 PIES EN EL RADIAL 342 DE VOR DE MARIQUITA Y A 12.7 MILLAS DE MARIQUITA. COMO CONCECUENCIA DEL IMPACTO LOS PASAJEROS Y EL PILOTO FALLECIERON INSTANTANEAMENTE, LA AERONAVE SUFRIO DAÑOS ESTRUCTURALES GRAVES QUEDANDO TOTALMENTE DESTRUIDA, EL ACCIDENTE SE CONFIGURO A LAS 16:30 H.L. EN CONDICIONES METEOROLOGICAS ADVERSAS PARA EL VUELO EN CONDICIONES VISUALES POR LA PRESENCIA DE NIEBLA BAJA. NO SE PRESENTO INCENDIO

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA

CT. LUIS EMILIO ORTEGA O
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENT

ELIECER GARZON PAEZ
INVESTIGADOR