



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200210
CODIGO INFORME 135

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

CAUCA	POPAYAN	VALLE
-------	---------	-------

2. FECHA

2002 ABRIL 19

3. HORA LOCAL

8 Horas 53 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

50 MTS APROX. DE LA CABECERA 07 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA

5. MATRICULA

HK4171

6. MARCA

ANTONOV

7. MODELO

AN-32A

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

1557

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

LES AVIATION LEASING CORPORATION

11. EXPLOTADOR

SELVA LTDA". SERVICIO AEREO DEL VAUPES

12. LUGAR DE SALIDA

POPAYAN - GMOLEON VALENCIA

13. LUGAR DE DESTINO

MEDELLIN

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Despegue

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

ACERO WILCHES JHON SIXT RICARDO

LICENCIA DE VUELO No.

PTL-1511

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

16-JUL-02

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

GUTIERREZ FARFAN ARMANDO

LICENCIA DE VUELO No.

PCA-7441

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

14-SEP-02

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA
 Tripulación de cabina

NIVEL DE LESION
 Leves

NUMERO
 2



17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Pasajeros	NIVEL DE LESION Mortales	NUMERO 3
17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Pasajeros	NIVEL DE LESION Leves	NUMERO 3
OBSERVACIONES ABORDO SE ENCONTRABA UN TECNICO DE LA EMPRESA SELVA LTDA.			



18. DAÑOS A LA AERONAVE Destruida	19. AERONAVE REPARABLE NO	OBSERVACIONES: DESTRUCCION TOTAL
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS NO SE PRESENTARON

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO EL DIA 19 DE ABRIL DE 2002 A LAS 8:52 H.L., LA TRIPULACION DEL HK-4171-X, DESPEGA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA, DESDE LA INTERSECCION DE LA PISTA 25, LA TRIPULACION DE LA AERONAVE DISCONTINUO EL DESPEGUE, APROXIMADAMENTE 220 MTS ANTES DE LA CABECERA 07, SALIENDOSE DE LA PISTA 50 MTS APROXIMADAMENTE IMPACTANDO CONTRA EL TERRENO. LA TRIPULACION SALIO POR SUS PROPIOS MEDIOS CON HERIDAS MENORES, 2 PERSONAS FUERON SACADAS DE LA AERONAVE Y TRASLADADOS AL HOSPITAL, LAS OTRAS 3 PERSONAS PERECIERON EN EL SITIO DEL ACCIDENTE. NO SE PRESENTO INCENDIO.

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA

--

N/A
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

MANUEL DOMINGUEZ DUARTE
INVESTIGADOR