



**INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE**

**NUMERO DE ARCHIVO 200313**

**CODIGO INFORME 78**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

VALLE	ANDALUCIA	VALLE
-------	-----------	-------

**2. FECHA**

2003 MAYO 29

**3. HORA LOCAL**

7 Horas 30 Minutos

**4. LUGAR DE SUCESO**

CORREGIMIENTO EL SALTO

**5. MATRICULA**

HK2572

**6. MARCA**

CESSNA

**7. MODELO**

152

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD**

756

**9. NACIONALIDAD**

COLOMBIA

**10. PROPIETARIO**

ESCUELA DE AVIACION DEL PACIFICO LTDA.

**11. EXPLOTADOR**

EL MISMO

**12. LUGAR DE SALIDA**

AEROPUERTO FARFAN - TULUA

**13. LUGAR DE DESTINO**

VUELO LOCAL

**14. TIPO DE OPERACION**

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

**15. FASE DE OPERACION**

Ruta

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

OSPINA ZAPATA YONIER (Q.E.P.D.)

**LICENCIA DE VUELO No.**

APA-5368

**CERTIFICADO MEDICO No.**

**CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:**

18-DEC-03

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Piloto

**NIVEL DE LESION**

Mortales

**NUMERO**

1

**OBSERVACIONES**

NINGUNA



<b>18. DAÑOS A LA AERONAVE</b> Destruida	<b>19. AERONAVE REPARABLE</b> NO	<b>OBSERVACIONES:</b> AERONAVE TOTALMENTE DESTRUIDA E INCINERADA POR ACCION DEL IMPACTO Y POR EL FUEGO
---	-------------------------------------	---

<b>19. OTROS DAÑOS</b> NO SE PRESENTARON
---

<b>20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO</b> EN INVESTIGACION
---

<b>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</b> LA AERONAVE FUE PROGRAMADA PARA CUMPLIR ENTRENAMIENTO SOLO AL NW DE TULUA CON UN TIEMPO DE VUELO DE 01:12, EL DESPEGUE Y EL AENTRENAMIENTO SE DESARROLLANRON EN FORMA NORMAL. POSTERIORMENTE SE PIERDE TODO CONTACTO CON LA AERONAVE, LA CUAL FUE LOCALIZADA ACCIDENTADA A 10 MILLAS EN EL RADIAL 340 DEL AEROPUERTO DE TULUA EL ACCIDENTE SE CONFIGURO CON LUZ DIA, TEMPERATURA DE 22° C Y VISIBILIDAD ILIMITADA COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE, EL PILOTO FALLECIO EN FORMA INSTANTANEA, Y LA AERONAVE QUEDO COMPLETAMENTE DESTRUIDA.
--

<b>22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA</b> ENVIAR EL MOTOR MARCA LYCOMING, MODELO 0-320 E2D, NUMERO DE SERIE L-47436-27 A , PARA INSPECCION POST ACCIDENTE
--

--

CAP LUIS EMILIO ORTEGA  
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

BONIFACIO POSADA CRUZ  
INVESTIGADOR