



**INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE**

**NUMERO DE ARCHIVO 200414**

**CODIGO INFORME 69**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	META
----------	-----------------------	------

**2. FECHA**

**3. HORA LOCAL**

**4. LUGAR DE SUCESO**

2004 MAYO 12	11 Horas 45 Minutos	A CUATRO MINUTOS DEL AEROPUERTO N 02°25'20"; W 72°37'50"
--------------	---------------------	--

**5. MATRICULA**

HK2708

**6. MARCA**

CESSNA

**7. MODELO**

U206G

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD**

1961

**9. NACIONALIDAD**

COLOMBIA

**10. PROPIETARIO**

ARALL LTDA. AEROLINEAS LLANERAS

**11. EXPLOTADOR**

ARALL LTDA.

**12. LUGAR DE SALIDA**

AEROPUERTO MIRAFLORES

**13. LUGAR DE DESTINO**

AEROPUERTO SAN JOSE DEL GUAVIARE

**14. TIPO DE OPERACION**

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuació NO
	Diversos NO

**15. FASE DE OPERACION**

Descenso

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

CAMPO MURILLO CARLOS ENRIQUE (Q:E:P:D:)

**LICENCIA DE VUELO No.**

PCA5104

**CERTIFICADO MEDICO No.**

**CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:**

26-NOV-04

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Piloto

**NIVEL DE LESION**

Mortales

**NUMERO**

1

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Pasajeros

**NIVEL DE LESION**

Mortales

**NUMERO**

5



17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Pasajeros	Graves	3
<b>OBSERVACIONES</b>	7 ADULTOS 1 NIÑO DE 6 AÑOS		



<b>18. DAÑOS A LA AERONAVE</b> Destruida	<b>19. AERONAVE REPARABLE</b> NO	<b>OBSERVACIONES:</b> DAÑOS ESTRUCTURALES SEVEROS EN LA SECCION DEL FUSELAJE ESTACION 90.2, ALAS PARTIDAS, MOTOR Y HELICE DAÑOS EN GENERAL CAPOT
---	-------------------------------------	---

<b>19. OTROS DAÑOS</b> NINGUNO
-----------------------------------

<b>20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO</b> EN INVESTIGACION
---

<b>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</b> LA AERONAVE DESPEGO DE MIRAFLORES CON DESTINO SAN JOSE DEL GUAVIARE TRANSPORTANDO 7 ADULTOS Y 2 NIÑOS, DURANTE LA FASE DEL DESCENSO EL PILOTO REPORTO A LA TORRE DE SAN JOSE QUE TIENE PROBLEMAS CON LA AERONAVE NOTIFICANDO QUE ESTA A 2.5 NM, Y A 2500 PIES Y ATERRIZARA EN UN POTRERO PERDIENDOSE TODO EL CONTACTO CON LA AERONAVE. DE INMEDIATO LA AERONAVE HK-1018 PROCEDE A LA BUSQUEDA LOCALIZANDO LA AERONAVE ACCIDENTADA Y SUS OCUPANTES CON LESIONES MORTALES Y GRAVES. EL ACCIDENTE SE PRESENTO A LAS 11:45 H.L. CON LUZ DE DIA Y CONDICIONES METEOROLOGICAS APROPIADAS PARA LA OPERACION. NO SE PRESENTO INCENDIO
--

<b>22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA</b>
---

--

LUIS EMILIO ORTEGA ORTIZ  
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

JULIAN CLAVIJO/GERARDO CONTRERAS  
INVESTIGADOR



BANCADO