



**INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE**

**NUMERO DE ARCHIVO 200421**  
**CODIGO INFORME 62**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

ANTIOQUIA	CAUCASIA	ANTIOQUIA
-----------	----------	-----------

**2. FECHA**

2004 SEPTIEMBRE 17

**3. HORA LOCAL**

12 Horas 45 Minutos

**4. LUGAR DE SUCESO**

RADIAL 120 DE MONTERIA - 40 MILLAS

**5. MATRICULA**

HK1572

**6. MARCA**

PIPER

**7. MODELO**

PA-32-300

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD**

2142

**9. NACIONALIDAD**

COLOMBIA

**10. PROPIETARIO**

MURCIA MURCIA LUIS EDUARDO

**11. EXPLOTADOR**

MURCIA MURCIA LUIS EDUARDO

**12. LUGAR DE SALIDA**

MEDELLIN - OLAYA HERRERA

**13. LUGAR DE DESTINO**

ERNESTO CORTISSOZ - BARRANQUILLA

**14. TIPO DE OPERACION**

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia Otros
NO	Comercia NO
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

**15. FASE DE OPERACION**

Ruta

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

MURCIA MURCIA LUIS EDUARDO

**LICENCIA DE VUELO No.**

PCA5586

**CERTIFICADO MEDICO No.**

**CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:**

24-DEC-04

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Piloto

**NIVEL DE LESION**

Ilesos

**NUMERO**

1

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Pasajeros

**NIVEL DE LESION**

Ilesos

**NUMERO**

1



---

**OBSERVACIONES**



<b>18. DAÑOS A LA AERONAVE</b> Destruida	<b>19. AERONAVE REPARABLE</b> NO	<b>OBSERVACIONES:</b> AERONAVE TOTALMENTE INCINERADA
---	-------------------------------------	---

<b>19. OTROS DAÑOS</b> NO SE REGISTRARON
---

<b>20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO</b> EN INVESTIGACION
---

<b>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</b> LA AERONAVE DESPEGO EN CONDICIONES NORMALES PARA CUBRIR LA RUTA MEDELLIN- BARRANQUILLA Y DE ACUERDO AL INFORME DEL PILOTO CUANDO SE ENCONTRABA EN CRUCERO EL MOTOR PRESENTO UNA FALLA, DESPUES DE CRUZAR CAUCASIA DE INMEDIATO SE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y AL COLOCAR LA BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE SE PRESENTO UN CORTO CIRCUITO Y EL MOTOR NO PRENDE, EL PILOTO DECIDE ATERRIZAR EN UN CAMPO DESCUBIERTO COMO MEDIDA DE PREVENCION, PRESENTANDO UN INCENDIO QUE CONSUMIO LA AERONAVE. EL OCUPANTE Y EL PILOTO ABANDONARON LA AERONAVE POR SUS PROPIOS MEDIOS.
---

<b>22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA</b> NINGUNA
--

--

ELIECER M GARZON PAEZ  
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTES

IVAN PALACIOS  
INVESTIGADOR