

3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
 OFICINA DE CONTROL SEGURIDAD AEREA  
 INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE ACCIDENTE X

1- MUNICIPIO- DEPARTAMENTO CALANAR -GUAUIARE		2- FECHA 29-MARZO-95		3- HORA LOCAL 06:45 HL			
4- LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR 500 METROS CABECERA 24 LADO IZQUIERDO PISTA							
5- MATRICULA HK-2689P	6- MARCA CESSNA	7- MODELO TU206-G	CERTIFICADO AERONAVEGABILIDAD No. FECHA VENCIMIENTO : INDEFINIDO				
9- NACIONALIDAD COLOMBIANA		10- PROPIETARIO VICTOR ORLANDO ROMERO	11- EXPLOTADOR EL MISMO				
12- LUGAR DE SALIDA CALANAR		13- LUGAR DE DESTINO UUC					
14- TIPO DE OPERACION TURISMO		15- FASE DE OPERACION DESPEGUE					
16- NOMBRES TRIPULACION		LIC.No.	CERT.MED No.VEN	LESIONES A PERSONAS	MORTALES	GRAVES	LEVES O ILESOS
GUIDO ELIECER CATANO ORLAS		PC-5274	98502546 VEN. 08-AGO-95	TRIPULANTES	2	---	---
EUCARIO BEDOYA BETANCOURT		PP-2154	10172288 VEN. 19-DIC-95	PASAJEROS	---	---	---
				OTROS	---	---	---
				OBSERVACIONES:			
18- DANOS A LA AERONAVE: HELICE- MOTOR POSIBLE DAÑO INTERNO - CABINA-FUSELAJE-PLANOS-TREN ATERRIZAJE-ESTAB. VERT Y HORIZONTAL AERONAVE REPARABLE SI NO							
19- OTROS DANOS: NO HUBO							
20- ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE: SE INVESTIGAN							
21-BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO: DIA 29-MAR-95, HK-2689P, PILOTO AL MANDO GUIDO E CATANO ORLAS PC-5274, PIL EUCARIO BEDOYA PP-2154, SIN PASAJEROS, NI CARGA. DE ACUERDO A INFORMACION VERBAL DEL SR. ORLANDO ROMERO PROPIETARIO DE LA AERONAVE.  A LAS 06:42 HL HK-2689P DESDE LA CABECERA 06 DE LA PISTA CALANAR- GUAUIARE, EFECTUO UN DESPEGUE MAXIMO RENDIMIENTO, ESTANDO EN EL AIRE Y A 300 METROS DE DICHA CABECERA EFECTUO VIRAJE A LA DERECHA, EL AVION ENTRO EN PERDIDA Y SE PRECIPITO SOBRE LOS ARBOLES, QUEDANDO A 500 METROS DE LA CABECERA 24; PILOTO Y COPILOTO PERECIERON EN EL ACCIDENTE, ESTE CONCLUYO A LAS 06:45 HL.							
22- RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA: SE INVESTIGA FIN DAR RECOMENDACIONES.							

GUSTAVO CAICEDO GONZALEZ  
 INSPECTOR TECNICO INVESTIGADOR

Vo.Bo.

WILLIAM S. MOLINA M.  
 CONTROL TECNICO Y SEGURIDAD  
 AEREA ZONA 6 UUC

