

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL  
DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE  INCIDENTE

INFORMACION GENERAL

1- MUNICIPIO — DEPARTAMENTO : Buenavista - Boyacá		2- FECHA : Mayo 7 de 1995		3- HORA LOCAL : 11:56		
4- LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR : A 15 Kilometros del pueblo de Buenavista, vereda de San Pedro, cerro de maria						
5- MATRICULA : HK-3171		6- MARCA : Bell		7- MODELO : 206L-3		8- CERTIF. AERONAVEGABILIDAD : No. 00772 FECHA VENCIMIENTO Indefinido
9- NACIONALIDAD : Colombiano		10- PROPIETARIO : TaxiAéreo del Tolima			11- EXPLOTADOR : El mismo	
12- LUGAR DE SALIDA : Aeropuerto Guaymaral				13- LUGAR DE DESTINO : Muzo		
14- TIPO DE OPERACION : TaxiAéreo				15- FASE DE OPERACION : En ruta		
16- NOMBRES TRIPULACION		LIC. No.	Cart.Med.No. VENC.	17- LESIONES A PERS.		MORTALES
José Leonardo Suarez Montañez		PCH 365	19269341 Oct. 12/95	TRIPULANTES		Uno
				PASAJEROS		Tres
				OTROS		—
				OBSERVACIONES :		
18- DAÑOS A LA AERONAVE : Destruida.						
19- OTROS DAÑOS : Ninguno.						
20- ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE : Estado del tiempo nublado.						
21- BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : El HK-3171 de propiedad de TaxiAéreo del Tolima al mando del capitán José Leonardo Suarez Montañez, fue contratado para efectuar un vuelo de Guaymaral-Eldorado-Muzo con tres pasajeros a bordo, de acuerdo al plan de vuelo la aeronave inició el vuelo desolando aproximadamente a las 11:00 horas; a la altura del municipio de Buenavista (Boyacá) el tiempo reinante en esa zona estaba totalmente nublado, el piloto de la aeronave trato de buscar un claro para seguir su crucero, desendiendo sobre el cerro la maria, vereda San Pedro, que esta a unos 10.000 pies, accidentandose finalmente a unos 8.000 pies, muriendo todos sus ocupantes, la aeronave se destruyo totalmente por la fuerza del impacto, la aeronave quedo compacta, no hubo incendio.						
22- RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA :						

AERONAUTICA CIVIL  
RAFAEL A. RODRIGUEZ BOHORQUEZ  
Inspector Técnico Investigador  
Nombre Investigador