


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL  
DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE  INCIDENTE

002

INFORMACION GENERAL

1 - MUNICIPIO -- DEPARTAMENTO : TRINIDAD CASANARE		2 - FECHA : 26-MARZO/96		3 - HORA LOCAL : 16:15		
4 - LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR: Pista Arizona, corregimiento Bocas Del Pauto - Casanare - Coordenadas Geográficas : 05° 15'N 70° 49'W.						
5 - MATRICULA : HK-2142-P		6 - MARCA : PIPER		7 - MODELO : PA-28-181		8 - CERTIF. AERONAVEGABILIDAD : No. 02734 INDEFINIDO FECHA VENCIMIENTO .....
9 - NACIONALIDAD : COLOMBIANO		10 - PROPIETARIO : MILTON HELVERIH RINCON VELANDIA		11 - EXPLOTADOR : EL MISMO		
12 - LUGAR DE SALIDA : PISTA ARIZONA			13 - LUGAR DE DESTINO : PISTA EL RETIRO			
14 - TIPO DE OPERACION : AVIACION GENERAL - TURISMO			15 - FASE DE OPERACION : ASCENSO			
16 - NOMBRES TRIPULACION		LIC. No.	Cert.Mod No. VENC.	17 - LESIONES A PERS.	MORTALES	GRAVES
MARIO LLNA CUERVO		PP-1706	7.360.115 ?	TRIPULANTES	1	-
				PASAJEROS	2	-
				OTROS	-	-
OBSERVACIONES :						
18 - DAÑOS A LA AERONAVE : DESTRUCCION TOTAL, QUEMADA.- AERONAVE REPARABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>						
19 - OTROS DAÑOS : NO HUBO.-						
20 - ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE : SE INVESTIGAN.-						
21 - BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : Según declaración del testigo ALBERTO ARENAS RIANO con otros dos ocupantes, llegaron de la pista El Retiro, tomaron las Coordenadas Geográficas con el fin de solicitar su autorización de operación, él se quedó, los otros despegaron normalmente virando por la izquierda, cuando iba paralelo a la pista - vio que el avión se vino al suelo, levantó mucho polvo y enseguida se inició el incendio porque salía humo, acudió al sitio pero los cuerpos sin vida se estaban quemando, lograron retirar y apagar a los dos pasajeros, pero el Piloto no porque quedó bajo un pedazo del avión y había mucha llama. Después llegó las Autoridades del corregimiento para el levantamiento.  El Accidente ocurrió a las 16:15 horas. La aeronave fue consumida por el fuego.-  NOTA : A la fecha Abril 1º/96, Interesado no ha presentado Documentación .						
22 - RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA : Se investiga, fin dar recomendaciones.-						
						
tcr.				LUIS EDUARDO PINZON DELGADILLO Nombre Investigador		