

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL
DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE INCIDENTE

INFORMACION GENERAL

1 - MUNICIPIO -- DEPARTAMENTO : SESQUILE -- CUNDINAMARCA		2 - FECHA : 26-04-97		3 - HORA LOCAL : 17:40	
4 - LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR : INMEDIACIONES EMBALSE DE GUATAVITA . COORDENADAS GEOGRAFICAS 05°02' LAT N 73°54' LONG W					
5 - MATRICULA : HK-2843		6 - MARCA : BELL		7 - MODELO : 206 I3	
8 - CERTIF. AERONAVEGABILIDAD : No- 02484 FECHA VENCIMIENTO INDEFINIDO					
9 - NACIONALIDAD : COLOMBIANA		10 - PROPIETARIO : HELITAXI LTDA		11 - EXPLOTADOR : EL MISMO	
12 - LUGAR DE SALIDA : PARATIBUENO			13 - LUGAR DE DESTINO : GUATAVITA		
14 - TIPO DE OPERACION : AVIACION COMERCIAL -- GENERAL			15 - FASE DE OPERACION : APROXIMACION		
16 - NOMBRES TRIPULACION		LIC. No.	Cert.Med.No. VENC.	17 - LESIONES A PERS.	MORTALES
SERGIO ROCHA C.		PCH-528	79330145 AGOST 25/97	TRIPULANTES	-
				PASAJEROS	-
				OTROS	-
				OBSERVACIONES :	
				LEVES O ILESOS : 1 3	
18 - DAÑOS A LA AERONAVE : PALAS DEL ROTOR PRINCIPAL DESTRUIDAS - MASTIL DESTRUIDO - CABINA DE TRIPULACION Y PASAJEROS DESTRUIDOS - ESTRUCTURA DE COLA DESTRUIDA - TRÉN DE ATERRIZAJE APLASTADO.					
19 - OTROS DAÑOS : TRES CUERDAS DE ENERGIA ROTAS					
20 - ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE : SE INVESTIGA					
21 - BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : EL DIA 26 DE ABRIL DE 1997, EL HELICOPTERO HK-2843 DE HELITAXI, AL MANDO DEL CAPITAN SERGIO ROCHA C., LICENCIA PCH-528, EN CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO POR LA EMPRESA, DESPEGO DEL AEROPUERTO DE GUAYMARAL CON DESTINO A TOMINE PARA RECOGER TRES PASAJEROS Y TRASLADARLOS A LA LOCALIDAD DE PARATIBUENO Y DE REGRESO A GUAYMARAL DEJARLOS NUEVAMENTE EN TOMINE. EL VUELO TRANSCURRIA EN FORMA NORMAL HASTA CRUZAR LA LAGUNA DE GUATAVITA, CUANDO EL PILOTO INICIABA LA APROXIMACION AL HELIPUERTO Y DESPUES DE HABER CRUZADO UN TENDIDO DE CUERDAS ELECTRICAS, EL HELICOPTERO PRESENTO DIFICULTADES CON PERDIDA DE POTENCIA, EL PILOTO TRATO DE VIRAR EL HELICOPTERO A LA DERECHA PARA CON UN GIRO DE 180° EFECTUAR UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN UNA CARRETERA, PERO EL HELICOPTERO COLISIONO CON LAS CUERDAS ELECTRICAS Y SE PRECIPITO CONTRA EL TERRENO, PRESENTANDOSE EL ACCIDENTE A LAS 17:40 H.L. CON LUZ DE DIA Y CONDICIONES METEOROLOGICAS BUENAS. NO SE PRESENTO INCENDIO. PILOTO Y PASAJEROS ABANDONARON ILESOS, EL HELICOPTERO POR SUS PROPIOS MEDIOS.					
22 - RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA : NINGUNA					

Jaime H. Jimenez Buitrago
JAIME H. JIMENEZ BUITRAGO
Nombre Investigador