

Handwritten notes:
 H. J. ...
 ...

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA
 DIVISION DE SEGURIDAD AEREA
 INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE INCIDENTE
 INFORMACION GENERAL

001112
 8
 CIVIL ...
 ...
 RECIBIDO
 ...

1- MUNICIPIO - DEPARTAMENTO :
 SAN ALBERTO (CESAR)
 2- FECHA :
 DICIEMBRE 01/98
 3- HORA LOCAL :
 8:50

4. LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR :
 FINCA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE SAN ALBERTO

5- MATRICULA :
 HK-3861-I
 6- MARCA :
 CESSNA
 7- MODELO :
 152 II
 8- CERTIF. AERONAVEGABILIDAD :
 No. 000489
 FECHA VENCIMIENTO indefinido

9- NACIONALIDAD :
 COLOMBIANA
 10- PROPIETARIO :
 Academia de Pilotos de Aviación Ltda.
 "ADEVIA LTDA".
 11- EXPLOTADOR :
 "ADEVIA LTDA"

12- LUGAR DE SALIDA :
 AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA
 13- LUGAR DE DESTINO :
 CARTAGENA

14- TIPO DE OPERACION :
 VER INSTRUCCION
 15- FASE DE OPERACION :
 CRUCERO

16. NOMBRES TRIPULACION	LIC. No.	Cert. Med. No. VENC.	17- LESIONES A PERS.		
			MORTALES	GRAVES	LEVES O ILESOS
ALFONSO PINEDA RAVELO	APC-017	08424 Abril 20/99	TRIPULANTES	X	
			PASAJEROS		
			OTROS		

OBSERVACIONES : El piloto muerto estaba efectuando un vuelo sin instructor, por estar casi terminando el curso de pilotaje.

18- DAÑOS A LA AERONAVE :
 A la derecha completamente destruída, tren derecho destruído, helice desprendida, tablero de control roto, comandos rotos, fuselaje roto, superficies rotas, rotos los parabrisas.

19- OTROS DAÑOS :
 El motor quedo ingerustado en la montaña.
 la aeronave tiene 70% de destrucción.

20- ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE :
 según un campesino de la región, que ayudo en el rescate del estudiante de pilotaje muerto, el motor sonaba como cosiendo.

21- BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO :
 El avión salio del aeropuerto a las 8:10 de la mañana en vuelo de crucero, (entrenamiento) a la ciudad de Cartagena sobre las coordenadas N 07° 50' 48" y W 73° 23' 52" a las 8:55 aproximadamente se estrello a las 1500 pies en la montaña, el alumno reporto que tenia problemas de control del avión antes de suceder el accidente.

22- RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA :
 La zona del accidente a la hora en que ocurrio, se encontraba con niebla.

Signature:
 ...
 Nombre Investigador