



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200004
CODIGO INFORME 175

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

ANTIOQUIA	APARTADO	ANTIOQUIA
-----------	----------	-----------

2. FECHA

2000 FEBRERO 29

3. HORA LOCAL

8 Horas 15 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

DOS MILLAS DE LA CABECERA 15 DEL AEROPUERTO LOS CEDROS.

5. MATRICULA

HK4123

6. MARCA

PZL-MIELEC

7. MODELO

M18

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

627

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

IFI LEASING S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

11. EXPLOTADOR

FADECO S.A.

12. LUGAR DE SALIDA

AEROPUERTO LOS CEDROS

13. LUGAR DE DESTINO

AEROPUERTO LOS CEDROS

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia Trabajos aéreos
NO	Comercia NO
NO	De instuació NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Trabajos especiales

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

ALCIBIADES TRIANA GUERRERO

LICENCIA DE VUELO No.

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

PC-11

24-MAR-00

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Mortales

NUMERO

1

OBSERVACIONES

NINGUNA



18. DAÑOS A LA AERONAVE Destruida	19. AERONAVE REPARABLE NO	OBSERVACIONES: DESTRUCCION TOTAL
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS POSTE DE ENERGIA Y CUATRO CUERDAS DE ALTA TENSION

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2000, LA AERONAVE HK-4123-E AL MANDO DEL CAPITAN ALCIBIADES TRIANA GUERREO, LICENCIA PC-1144. DESPEGO DEL AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR DE CAREPA A LAS 08:11HL. PARA EFECTUAR TRABAJOS DE FUMIGACION, EN EL LOTE LUCITANIA, JURISDICCION DE ZUNGO, APROXIMADAMENTE A 2 MILLAS DE LA CABECERA 15 DEL AEROPUERTO. A LAS 08:12 HL. EL PILOTO SE COMUNICA CON LA TORRE DE CONTROL DE LOS CEDROS NOTIFICANDO SU POSICION EN EL TERRENO DE TRABAJO. DESPUES DE REALIZAR LA PRIMERA PASADA SOBRE EL LOTE, A LAS 8:15 HL. COLISIONO CON CUERDAS DE ALTA TENSION Y UN POSTE, OCACIONANDO LA MUERTE AL PILOTO Y DESTRUCCION TOTAL DE LA AERONAVE POR IMPACTO Y POSTERIOR INCENDIO.
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA NINGUNA
--

--

N.A.
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

MANUEL DOMINGUEZ DUARTE
INVESTIGADOR