



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200024
CODIGO INFORME 182

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

ARAUCA	SARVENA	SANTANDER
--------	---------	-----------

2. FECHA

2000 SEPTIEMBRE 9

3. HORA LOCAL

9 Horas 12 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

TRES(3) KILOMETROS DE LA CABECERA 33 DEL AEROPUERTO
 LOS COLONIZADORES

5. MATRICULA

HK2018

6. MARCA

CESSNA

7. MODELO

U206F

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

655

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

GONZALEZ PEREZ RAUL ALEJANDRO

11. EXPLOTADOR

EL MISMO

12. LUGAR DE SALIDA

ARAUCA

13. LUGAR DE DESTINO

SARAVENA

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea

NO

NO

NO

Aviación general

No comercia Otros

Comercia NO

De instuccion NO

Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Aproximación

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

RODRIGUEZ ATAYA GERMAN ARTURO

LICENCIA DE VUELO No.

PC-5181

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

02-NOV-01

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

4



OBSERVACIONES NINGUNA



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: APALA DE HELICE DOBLADA, CAPO INFERIOR Y SUPERIOR MOTOR GOLPEADOS, TIMON DE DIRECCION DAÑADO, ESTABILIZADOR VERTICAL DAÑADO,
---	-------------------------------------	---

19. OTROS DAÑOS NO SE PRESENTARON

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2000, EL CAPITAN GERMAN RODRIGUEZ, AL MANDO DE LA AERONAVE HK-2018-P, DESPEGO DE ARAUCA A LAS 08:35 HL. CON DESTINO SARAVERA. EN LA APROXIMACION POR LA PISTA 33 EL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES EL PILOTO REALIZA UN VIRAJE DE 360° POR LA DERECHA, AL TERMINAR EL VIRAJE, EL PILOTO HACE UN LLAMADO DE EMERGENCIA, EFECTUANDO UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN UN TERRENO A 3 KILOMETROS DEL AEROPUERTO. EL PILOTO Y LOS PASAJEROS SALIERON ILESOS, POR SUS PROPIOS MEDIOS.
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA NINGUNA
--

--

N.A.
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

MMANUEL DOMINGUEZ DUARTE
INVESTIGADOR



SOPORTE DELANTERO Y TRACERO DEL MOTOR
ROTOS, DAÑOS SOPORTE Y DESPRENDIMIENTO DEL
TREN DE NARIZ, FLAP DERECHO GOLPEADO,



MONTANTE IZQUIERDO DOBLADO Y BORDE DE
ATAQUE EN LA PUNTA DEL PLANO IZQUIERDO
GOLPEADO.