



**INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE**

**NUMERO DE ARCHIVO 200109**  
**CODIGO INFORME 141**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

GUAVIARE	MIRAFLORES	META
----------	------------	------

**2. FECHA**

**3. HORA LOCAL**

**4. LUGAR DE SUCESO**

2001 MAYO 11	13 Horas 15 Minutos	AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO
--------------	---------------------	-------------------------------------

**5. MATRICULA**

HK1548

**6. MARCA**

PIPER

**7. MODELO**

PA-28-235

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD**

2349

**9. NACIONALIDAD**

COLOMBIA

**10. PROPIETARIO**

ZULUAGA VILLEGAS FRANCISCO LUIS

**11. EXPLOTADOR**

SAVIARE LTDA

**12. LUGAR DE SALIDA**

SAN JOSE DEL GUAVIARE

**13. LUGAR DE DESTINO**

MIRAFLORES - GUAVIARE

**14. TIPO DE OPERACION**

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

**15. FASE DE OPERACION**

Aterrizaje

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

ROJAS HERNANDEZ FABIO

**LICENCIA DE VUELO No.**

PCA-4515

**CERTIFICADO MEDICO No.**

**CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:**

28-AUG-01

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Piloto

**NIVEL DE LESION**

Ilesos

**NUMERO**

1

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Pasajeros

**NIVEL DE LESION**

Mortales

**NUMERO**

1



**OBSERVACIONES** NINGUNA



<b>18. DAÑOS A LA AERONAVE</b> Importantes	<b>19. AERONAVE REPARABLE</b> SI	<b>OBSERVACIONES:</b> ABOLLADURA SECCION CENTRAL PALANO IZQUIERDO ENTRE BORDE DE ATAQUE Y VIGA PRINCIPAL DEL PLANO Y LOS FORMADORES QUE LA CONSTITUYEN.
---	-------------------------------------	--

<b>19. OTROS DAÑOS</b> LESIONES MORTALES AL SEÑOR JUAN BAUTISTA ECHAVARRIA
---

<b>20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO</b> SUPUESTA IMPRUDENCIA DEL MOTOCICLISTA
--

<b>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</b> EL CAPITAN FABIAN ROJAS FERNANDEZ, PROCEDENTE DE SAN JOSE (GUAVIARE), AL ATERRIZAR EN LA PISTA DE MFS IMPACTO DE IMPROVISO CON EL BODE DE ATAQUE DEL PLANO IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA SECCION MEDIA, CON UN MOTOCICLISTA QUE SORPRESIVAMENTE APARECIO EN LA TRAYECTORIA DE LA PISTA, QUEDANDO HERIDO Y DESTRUIDA LA MOTOCICLETA, EL INFORTUNADO MURIO EL DIA SIGUIENTE, LOS OCUPANTES DE LA AERONAVE SALIERON ILESOS.
---

<b>22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA</b> NINGUNA
--

--

N.A  
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

GUILLERMO SARMIENTO SORACA  
INVESTIGADOR