



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200111

CODIGO INFORME 138

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	META
----------	-----------------------	------

2. FECHA

3. HORA LOCAL

4. LUGAR DE SUCESO

2001 JUNIO 1	11 Horas 50 Minutos	MARGEN IZQUIERDA PISTA 01 AERODROMO SAN JOSE DEL GUAVIARE
--------------	---------------------	---



5. MATRICULA	HK2709
6. MARCA	CESSNA
7. MODELO	R172K
8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD	1379
9. NACIONALIDAD	COLOMBIA
10. PROPIETARIO	ARALL LTDA. AEROLINEAS LLANERAS
11. EXPLOTADOR	ARALL LTDA

12. LUGAR DE SALIDA	SAN JOSE DEL GUAVIARE
13. LUGAR DE DESTINO	PUERTO RICO

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuació NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION	Despegue
------------------------------	----------

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION	LICENCIA DE VUELO No.	CERTIFICADO MEDICO No.	CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:
TOVAR RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER	PCA-6993		06-FEB-02

17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Piloto	Graves	1

OBSERVACIONES	NINGUNA
----------------------	---------



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: DAÑOS EN LOS PLANOS, FUSELAJE CON DAÑOS ESTRUCTURALES, HELICE DESTRUIDA Y MOTOR TOTALMENTE DESTRUIDO
---	-------------------------------------	---

19. OTROS DAÑOS DAÑOS EN LA MALLA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO LA AERONAVE HK-2709 DE LA EMPRESA ARALL. DESPEGO DEL AEROPUERTO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, CON DESTINO PUERTO RICO. EN EL MOMENTO DE LA ROTACION LA AERONAVE EFECTUO UN ASCENSO BRUSCO CON VIRAJE A LA IZQUIERDA Y LUEGO UN DESCENSO PRONUNCIADO GOLPEANDO LA MALLA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO CON EL PLANO IZQUIERDO, PARA LUEGO IMPACTAR EL TERRENO A 30 METROS DE LA PISTA 01 EN EL MARGEN IZQUIERDO. EL PILOTO FUE RECATADO Y TRASLADADO A UN HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO POR COMPAÑEROS DE LA EMPRESA ARALL QUE SE ENCONTRABAN EN EL AEROPUERTO.

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA NINGUNA
--

--

N.A
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

CAP CARLOS ESPINOSA DELGADO
INVESTIGADOR