



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200201
CODIGO INFORME 149

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

META	PUERTO LOPEZ	META
------	--------------	------

2. FECHA

3. HORA LOCAL

4. LUGAR DE SUCESO

2002 ENERO 12	15 Horas 50 Minutos	PISTA LA PLATA
---------------	---------------------	----------------

5. MATRICULA

HK1084

6. MARCA

CESSNA

7. MODELO

182N

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

2126

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

ROJAS PACHECO PAOLA JIMENA

11. EXPLOTADOR

SAVIARE LTDA. SERVICIOS AEREOS DEL GUAVIARE

12. LUGAR DE SALIDA

VILLAVICENCIO

13. LUGAR DE DESTINO

PUERTO TRUJILLO

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Aterrizaje

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

BARRETO MENDEZ SERGIO ANDRES

LICENCIA DE VUELO No.

PCA-6578

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

12-NOV-02

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

3



OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: DESPRENDIMIENTO TREN DE NARIZ, HELICE GOLPEADA, BANCADA MOTOR DOBLADA, MONTANTE PLANO DERECHO ROTO, FIBRA DE LA PUNTA DEL
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS NO SE PRESENTARON

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO EL PILOTO AL MANDO DEL HK-1084 CAPITAN SERGIO BARRETO CON UN PASAJERO A BORDO INICIANDO LA FASE DE ATERRIZAJE POR LA CABECERA 24, UNA RAFAGA DE VIENTO CRUZADO SACO LA AERONAVE DE LA TRAYECTORIA DE LA PISTA; GOLPEANDO EL TREN DE NARIZ CON UNA CANECA Y SEGUIDAMENTE CAPOTEANDOSE LA AERONAVE, QUEDANDO FINALMENTE AL NNE (NOVEMBER NOVEMBER ECO) DE LA PISTA.
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA RETIRAR LOS OBSTACULOS (CANECA) LO MAS LEJOS POSIBLE DE LA PISTA.
--

--

N/A
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

GERARDO CONTRERAS M.
INVESTIGADOR



ESTABILIZADOR VERTICAL ROTA, PLEXIGLAS FRONTAL ROTO, PUNTA DEL PLANO IZQUIERDO ROTO, FLAP IZQUIERDO ROTO.