



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200205
CODIGO INFORME 145

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

SANTANDER	CIMITARRA	SANTANDER
-----------	-----------	-----------

2. FECHA

2002 FEBRERO 5

3. HORA LOCAL

12 Horas 30 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

A 200 MTS DEBAJO DE LA CIMA DEL CERRO DE ARMAS, VEREDA MORRO NEGRO

5. MATRICULA

HK1625

6. MARCA

CESSNA

7. MODELO

150L

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

2177

31-DEC-10

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

AEROCLUB DE COLOMBIA

11. EXPLOTADOR

AEROCLUB DE COLOMBIA

12. LUGAR DE SALIDA

GUAYMARAL

13. LUGAR DE DESTINO

MEDELLIN

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea

NO

NO

NO

Aviación general

No comercia NO

Comercia NO

De instuccion Doble mando

Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Ruta

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

MURCIA CORTES PEDRO NEL (QEPD)

LICENCIA DE VUELO No.

IVA-1411

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

16-JUL-02

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

SUTACHAN HENNESEY JORGE LUIS (Q.E.P.D.)

LICENCIA DE VUELO No.

APA10984

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

01-APR-02

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Tripulación de cabina

NIVEL DE LESION

Mortales

NUMERO

2



OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Destruida	19. AERONAVE REPARABLE NO	OBSERVACIONES: PALAS DOBLADAS; CAPO TOTALMENTE DESTRUIDO; MOTOR DESPRENDIDO DEL FUSELAJE; PANEL DE INSTRUMENTOS DESTRUIDO; CABINA PARCIALMENTE
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS NO SE PRESENTARON

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

<p>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</p> <p>LA AERONAVE HK-1625-I, DESPEGO DEL AEROPUERTO DE GUAYMARAL A LAS 11:10 H.L. DE ACUERDO AL PLAN DE VUELO PRESENTADO POR EL INSTRUCTOR, EL CRUCERO CONTEMPLABA LA SIGUIENTE RURA GYM-Y-ZIP-BUV-SKCM-EJA-URAMA-ROPET-CISNEROS-GIRARDOTA-COPACABANA-BELLO-MDE, EN CONDICIONES DE VUELO VFR.</p> <p>EL PILOTO REPORTA A TORRE DE CONTROL BUCARAMANGA, ASANO A LAS 12:08 H.L. A 11200 PIES, TORRE DE CONTROL SOLICITA NOTIFICAR 10 MILLAS ANTES DE BARRANCABERMEJA PARA CAMBIO CON YARIGUIES. AL NOTAR NINGUN LLAMADO A LAS 12:53 SE REALIZARON VARIOS LLAMADOS SIN RESPUESTA. A LAS 16:35 SE GENERO MSG DE DESTREFA AL NO TENER NOTICIAS Y VENCIDA LA AUTONOMIA.</p> <p>LA AERONAVE FUE ENCONTRADA EL DIA 6 DE FEBRERO IMPACTADA A 5200 PIES EN EL CERRO DE ARMAS A 44 MILLAS DE CIMITARRA, LAS LABORES DE RESCATE SE REALIZARON EL DIA 7 DE FEBRERO ENCONTRANDO AL INSTRUCTOR Y ALUMNO MUERTOS. NO SE PRESENTO INCENDIO.</p>
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA

--

N/A
 JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTI

MANUEL DOMINGUEZ DUARTE
 INVESTIGADOI



DESTRUIDA; TRENES DE NARIZ DESPRENDIDO Y
DESTRUIDO; PLANOS PARCIALMENTE DESTRUIDOS;
MANPAROS DOBLADOS; FUSELAJE FRACTURADO EN



VARIAS PARTES.