



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200207
CODIGO INFORME 142

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

BOYACA	MUZO	SANTANDER
--------	------	-----------

2. FECHA

2002 MARZO 8

3. HORA LOCAL

14 Horas 15 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

A 20 MTS DE LA CABECERA 22 DE LA PISTA MUZO, MUNICIPIO DE MUZO

5. MATRICULA

HK2929

6. MARCA

CESSNA

7. MODELO

T303

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

3213

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

PINZON GAITAN CLARA INES

11. EXPLOTADOR

HUGO FABIAN BARRETO CHIMBY

12. LUGAR DE SALIDA

BOGOTA - ELDORADO

13. LUGAR DE DESTINO

PISTA FURATENA- QUIPAMA

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia Otros
NO	Comercia NO
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Aterrizaje

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

GOMEZ GONZALEZ MARIO FERNANDO

LICENCIA DE VUELO No.

PCA-5812

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

27-AUG-02

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Leves

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Leves

NUMERO

3



OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: TREN DE NARIZ ROTO, PARTE ANTERIOR DEL FUSELAJE DESTRUIDA, PLEXIGLAS FRONTAL ROTO, PUNTA DEL PLANO IZQUIERDO ROTO, TIMON DE
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS
POSTE DE CEMENTO Y ALAMBRE DE PUAS DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE MUZO

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO
EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO

EL DIA 8 DE MARZO DE 2002, LA AERONAVE HK-2929-P, DESPEGO DEL AEROPUERTO EL DORADO CON DESTINO LA PISTA DE FURATENA DE QUIPAMA, EN EL DESCENSO A 6500 PIES ESTA PISTA NO TENIA BUENA VISIBILIDAD, EL PILOTO TOMO LA DECISION DE ATERRIZAR EN EL AERODROMO MUZO POR LA PISTA 04. LA AERONAVE EN EL ATERRIZAJE RECORRIO 800 MTS (TODA LA PISTA), HASTA SALIRSE POR LA CABECERA 22, RODANDO POR UNA PENDIENTE CAPOTEANDOSE HASTA DETENERSE 20 MTS APROXIMADAMENTE.
EL PILOTO Y OCUPANTES PRESENTARON CONTUSIONES MENORES, SIENDO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MUZO.
NO SE PRESENTO INCENDIO.

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA

AL MUNICIPIO DE MUZO, EFECTUAR REPARACIONES A LA PISTA MUZO QUE PRESENTA BACHES Y FRACTURAS EN EL PAVIMENTO.

N/A
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

MANUEL DOMINGUEZ DUARTE
INVESTIGADOR



DIRECCION DESTRUIDO Y VARIOS DAÑOS EN EL
FUSELAJE, POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES.