


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
OFICINA DE CONTROL Y SEGURIDAD AEREA**

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE INCIDENTE


INFORMACIÓN GENERAL

1 - MUNICIPIO - DEPARTAMENTO: MEDELLÍN - ANTIOQUIA		2 - FECHA: SEPTIEMBRE 28 DE 2002		3 - HORA LOCAL: 7:40	
4 - LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR: AEROPUERTO ENRIQUE OLAYA HERRERA SOBRE LA PISTA PRINCIPAL A LA ALTURA CALLEA DE RODAJE CHARLIE					
5 - MATRICULA: N-396 PS		6 - MARCA: SWEARINGEN		7 - MODELO: MERLÍN II B	
8 - CERT. AERONAVEGABILIDAD No. NP 6289 FECHA VENCIMIENTO		9 - NACIONALIDAD: NORTE AMERICANA		10 - PROPIETARIO: CARLOS DOMÍNGUEZ	
11 - EXPLOTADOR: EL MISMO		12 - LUGAR DE SALIDA: AEROPUERTO OLAYA HERRERA		13 - LUGAR DE DESTINO: AEROPUERTO ENRIQUE OLAYA HERRERA	
14 - TIPO DE OPERACIÓN: AVIACIÓN GENERAL		15 - FASE DE OPERACIÓN: ATERRIZAJE			
16 - NOMBRES TRIPULACION		LIC. No.	Cert. Med. No.VENC	17 - LESIONES A PERS.	MORTALES
ROBERTO GÓMEZ		PC 2364009	FF-1800301 01-07-02	TRIPULACIÓN	-
				PASAJEROS	-
				OTROS	-
				OBSERVACIONES	
18 - DAÑOS A LA AERONAVE: DAÑOS ANIDAMIENTO TRENES PRINCIPALES; DAÑOS COMPUERTA TREN DE NARIZ PALAS DE LAS HÉLICES DE LOS MOTORES No. 1 y 2 DOBLADAS; ABOLLADURAS FLAPS Y ESTABILIZADOR HORIZONTAL Y PARADA SÚBITA DE LOS MOTORES					
AERONAVE REPARABLE: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
19 - OTROS DAÑOS: NO SE PRESENTARON					
20 - ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE: EN INVESTIGACIÓN					
21 - BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO: LA AERONAVE CON MATRICULA N 396 PS, PRESENTÓ PLAN DE VUELO PARA REALIZAR TRAFICO SOBRE LA ESTACIÓN, AL MANDO DEL CAPITÁN ROBERTO GÓMEZ, TRANSPORTANDO DOS (2) PERSONAS. DE ACUERDO AL INFORME DEL PILOTO, DURANTE LA FASE DE ATERRIZAJE EN EL MOMENTO DE SENTAR RUEDAS EL TREN PRINCIPAL SE RETRACTO PRODUCIÉNDOSE EL CONTACTO DE LAS HÉLICES Y FUSELAJE CON LA SUPERFICIE DE LA PISTA. LA AERONAVE RODÓ SOBRE SU PARTE VENTRAL DETENIÉNDOSE EN LA PISTA A LA ALTURA DE LA CALLE RODAJE CHARLIE.					
22 - RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA:					

Vo. Bo.



ELIÉCER MIGUEL CARZÓN PÉREZ



Mayor CESAR ACERO