



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200308

CODIGO INFORME 88

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

| | | |
|--------------------|-------|-----------|
| NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SANTANDER |
|--------------------|-------|-----------|

2. FECHA

2003 MARZO 8

3. HORA LOCAL

11 Horas 0 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

CAÑON EL CERRO SANIN VILLA, A LA ALTURA DEL KILOMETRO 13 VIA AGUACHICA

5. MATRICULA

HK2727

6. MARCA

CESSNA

7. MODELO

R172K

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

2507

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

CAJIGAS DAVILA JUAN MANUEL

11. EXPLOTADOR

AEROLINEAS ALAS DE COLOMBIA LTDA. ANTES ALAS DE COLOMBIA LTDA.

12. LUGAR DE SALIDA

OCAÑA - AGUAS CLARAS

13. LUGAR DE DESTINO

AEROPUERTO PALO NEGRO BUCARAMANGA

14. TIPO DE OPERACION

| <i>Operación de linea aerea</i> | <i>Aviación general</i> |
|---------------------------------|-------------------------|
| NO | No comercia NO |
| NO | Comercia Otros |
| NO | De instuccion NO |
| | Diversos NO |

15. FASE DE OPERACION

Ascenso

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

CAJIGAS DAVILA JUAN MANUEL (Q.E.P.D)

LICENCIA DE VUELO No.

PCA-7184

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

26-MAR-03

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Mortales

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Mortales

NUMERO

3



| 17. LESIONES A PERSONA | PERSONA | NIVEL DE LESION | NUMERO |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | Lesionados en tierra | Mortales | 1 |

| OBSERVACIONES |
|----------------------|
| MENOR |



| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 18. DAÑOS A LA AERONAVE Destruida | 19. AERONAVE REPARABLE NO | OBSERVACIONES: DESTRUCCION TOTAL |
|---|-------------------------------------|--|

19. OTROS DAÑOS
INCENDIO FORESTAL DE 10 HECTAREAS APROXIMADAMENTE EN EL PREDIO " LA BARBARA" DE PROPIEDAD DEL SEÑOR SALVADOR RINCON

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO
EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO
LA AERONAVE INICIO EL DESPEGUE EN CONDICIONES NORMALES CON DESTINO BUCARAMANGA, A LAS 10:51 HL POR LA CABECERA 01, POSTERIORMENTE AL DESPEGUE INICIO VIRAJE POR LA IZQUIERDA Y SOLICITA EFECTUAR 360° SOBRE LA ESTACION, PARA CONTINUAR CON RUMBO 270° PARA CRUZAR PO EL ALTO SANIN VILLA PERDIENDOSE TODO CONTACTO CON LA AERONAVE. LA AERONAVE FUE LOCALIZADA ACCIDENTADA Y SUS OCUPANTES FALLECIDOS. EL ACCIDENTE SE PRESENTO A LAS 11:00 HL

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA
NINGUNA

ELIECER GARZON PAEZ
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

NEMESIO QUINTERO GIRALDO
INVESTIGADOR