



**INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE**

**NUMERO DE ARCHIVO 200320**

**CODIGO INFORME 72**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

CHOCO	PUERTO ECHAVERRY	ANTIOQUIA
-------	------------------	-----------

**2. FECHA**

**3. HORA LOCAL**

**4. LUGAR DE SUCESO**

2003 AGOSTO 9	10 Horas 35 Minutos	25 MN RADIAL 226 VOR UIB RIO DUBASA , COORD. N 05°19'20" W 076°57'40" LA A/N ACUATIZA Y NO SE OBSERVA SOBRE LA
---------------	---------------------	--



SUPERFICIE DEL RIO

<b>5. MATRICULA</b>	HK1661
<b>6. MARCA</b>	CESSNA
<b>7. MODELO</b>	A185F
<b>8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD</b>	160
<b>9. NACIONALIDAD</b>	COLOMBIA
<b>10. PROPIETARIO</b>	GIRALDO NOREÑA YESID FERNANDO
<b>11. EXPLOTADOR</b>	EL MISMO

<b>12. LUGAR DE SALIDA</b>	QUIBDO - EL CARAÑO
<b>13. LUGAR DE DESTINO</b>	PIZARRO - CHOCO

<b>14. TIPO DE OPERACION</b>	
<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia NO
NO	De instuccion NO
	Diversos Otros

<b>15. FASE DE OPERACION</b>	Rodaje de salida
------------------------------	------------------

<b>16. NOMBRES DE LA TRIPULACION</b>	<b>LICENCIA DE VUELO No.</b>	<b>CERTIFICADO MEDICO No.</b>	<b>CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:</b>
VILLAMARIN DUARTE ERNESTO (Q.E.P.D.)	PCA-3165		11-AUG-03

<b>17. LESIONES A PERSONA</b>	<b>PERSONA</b>	<b>NIVEL DE LESION</b>	<b>NUMERO</b>
	Piloto	Mortales	1

<b>17. LESIONES A PERSONA</b>	<b>PERSONA</b>	<b>NIVEL DE LESION</b>	<b>NUMERO</b>
	Pasajeros	Mortales	1



**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Pasajeros

**NIVEL DE LESION**

Leves

**NUMERO**

3

**OBSERVACIONES**

MUERTOS: ERNESTO VILLAMARIN- DARIO CORDOVA RINCON  
HERIDOS: CARLOS ALBERTO ESCOBAR C.- JULY HELENA MURILLO- LEONIDAS GONZALE



<b>18. DAÑOS A LA AERONAVE</b> Destruida	<b>19. AERONAVE REPARABLE</b> NO	<b>OBSERVACIONES:</b> SIN DETERMINAR, LA AERONAVE QUEDO SUMERGIDA EN EL RIO DUBASA, PENDIENTE DETERMINACION DE DAÑOS
---	-------------------------------------	---

<b>19. OTROS DAÑOS</b> NO SE PRESENTARON
---

<b>20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO</b> EL PILOTO REPORTO EMERGENCIA POR LA FALLA DEL MOTOR
--

<b>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</b> DURANTE LA EJECUCION DE UN VUELO ENTRE QUIBDO Y PIZARRO EL PILOTO 23 MINUTOS DESPUES DEL DECOLAJE REPORTO EN LA FRECUENCIA 118,4 TORRE QUIBDO EMERGENCIA POR FALLA DEL MOTOR Y QUE DESCENDERIA EN CIRCULOS CERCA AL CASERIO LLAMADO PUERTO ECHEVERRY Y QUE TRATARIA DE ACUATIZAR. POSTERIORMENTE AL RESCATE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL PILOTO Y UN OCUPANTE, Y LA SUPERVIVENCIA DE OTROS TRES OCUPANTES
--

<b>22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA</b> EN INVESTIGACION
---

--

CAP. LUIS EMILIO ORTEGA  
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTES

MAYOR CESAR ACERO GOMEZ  
INVESTIGADOR