



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200321
CODIGO INFORME 64

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

VALLE	PALMIRA	VALLE
-------	---------	-------

2. FECHA

2003 SEPTIEMBRE 3

3. HORA LOCAL

9 Horas 30 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

FINCA LA PIRAMIDE CORREGIMIENTO DE ROZO, COORDENADAS
 04°12'48" N 076°09' 0.8.2"W

5. MATRICULA

N343LL

6. MARCA

ROBINSON

7. MODELO

R44

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

9. NACIONALIDAD

ESTADOS UNIDOS

10. PROPIETARIO

FERRY FLIGHT CORPORATION

11. EXPLOTADOR

HUGO URREA DUQUE

12. LUGAR DE SALIDA

AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON

13. LUGAR DE DESTINO

TULUA,ZARZAL,OBANDO CALI

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia Otros
NO	Comercia NO
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Ruta

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

GUASTO MAYA GIOVANNI

LICENCIA DE VUELO No.

2610 826

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

OBSERVACIONES

NINGUNA



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: TAIL BOOM TORCIDO, ROTOR PRINCIPAL PARTIDO Y TORCIDOS, SKY DERECHO PARTIDO, COSTASO IZQUIERDO ABOLLADO, SUELTO PLEXI FRONTAL
---	-------------------------------------	---

19. OTROS DAÑOS ROTURA DE LA MALLA DE SEPARACION DE LA FINCA (CERCA)
--

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO DESPUES DE DESPEGAR DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON A LAS 8:57 HL CON DESTINO A TULUA ZARZAL, OBANDO CON REGRESO A CALI, ESTANDO ESTABLECIDO AL NW DE LA ESTACION, DE REPENTE EL MOTOR SE APAGO, EL PILOTO TRATO DE LLEGAR AL CAMPO ELEGIDO, PERO NO LOGRO LLEGAR AL SITIO, IMPACTANDO CONTRA EL TERRENO SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO, SEGUN DATOS SUMINISTRADOS POR EL PILOTO EN SU INFORME SALIO CON 33.6 GALONES DE COMBUSTIBLE , HABIENDO TANQUEADO 24 GALONES EN CALI. SEGUN RECIBO 1580023

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA SUSPENDER DE ACTIVIDADES DE VUELO LA AERONAVE Y COMUNICAR A LA AUTORIDAD DEL PAIS DE MATRICULA DE LA AERONAVE
--

--

CAP. LUIS EMILIO ORTEGA ORTIZ
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

HERNANDO RAFAEL REYES
INVESTIGADOR



DERECHO, PALAS ROTOR PRINCIPAL TOTALMENTE
DOBLADAS PUERTAS TRACERA Y DELANTERA ROTAS,
MASTIL PRINCIPAL DESPRENDIDO