



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200401

CODIGO INFORME 96

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

VICHADA	SAN JOSE DE OCUNE	META
---------	-------------------	------

2. FECHA

3. HORA LOCAL

4. LUGAR DE SUCESO

2004 ENERO 10	13 Horas 30 Minutos	SAN JOSE DE OCUNE COORDENADAS: N 04°04'701"; W 12°13'823"
---------------	---------------------	---

5. MATRICULA

HK365

6. MARCA

CESSNA

7. MODELO

180

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

3312

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

ESLAVA GRANOBLES JUDITH LEONOR

11. EXPLOTADOR

SAER LTDA

12. LUGAR DE SALIDA

VILLAVICENCIO-META

13. LUGAR DE DESTINO

SAN JOSE DE OCUNE

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Aterrizaje

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

CABEZAS PEDROZA DIEGO FERNANDO

LICENCIA DE VUELO No.

PCA8086

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

13-APR-04

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

3



OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Menores	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: PIERNA TREN ATERRIZAJE DERECHO, DOBLADA. PALAS DE LA HELICE, DOBLADAS, PUNTA PLANO DERECHO ABOLLADO
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO
EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO
DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE ATERRIZAJE, UNA RAFAGA DE VIENTO CRUZADO, DESPLAZO LA AERONAVE HACIA EL LADO DERECHO DE LA PISTA, OCACIONANDO QUE EL TREN DE ATERRIZAJE DERECHO GOLPEARA UN MONTICULO DE TIERRA, LA PUNTA PLANO DERECHO GOLPEARA UNA CERCA DE ALAMBRE Y LAS PALAS DE LA HELICE GOLPEARAN EL PISO.

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA

LUIS EMILIO ORTEGA ORTIZ
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTES

GERARDO CONTRERAS
INVESTIGADOR