



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200417
CODIGO INFORME 67

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

VICHADA	PUERTO CARREÑO	META
---------	----------------	------

2. FECHA

3. HORA LOCAL

4. LUGAR DE SUCESO

2004 JUNIO 20	17 Horas 0 Minutos	A UNA MILLA DE LA CABECERA 06 PISTA GAVIOTAS
---------------	--------------------	--

5. MATRICULA

HK1212

6. MARCA

DOUGLAS

7. MODELO

DC3-G202A

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

1042

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

ANDRADE POLANIA ALFONSO

11. EXPLOTADOR

VIARCO LTDA.

12. LUGAR DE SALIDA

PISTA LA GAVIOTA

13. LUGAR DE DESTINO

PISTA DE CUMARIVO VICHADA

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Ascenso

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

SANCHEZ CORDOBA JAIRO RAFAEL

LICENCIA DE VUELO No.

PTL1337

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

09-AUG-04

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

ANDRADE VIDAL LUIS ALBERTO

LICENCIA DE VUELO No.

PCA7746

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

19-AUG-04

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Tripulación de cabina

NIVEL DE LESION

Graves

NUMERO

2



17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Pasajeros	NIVEL DE LESION Graves	NUMERO 18
17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Pasajeros	NIVEL DE LESION Ilesos	NUMERO 2
OBSERVACIONES			



18. DAÑOS A LA AERONAVE Destruida	19. AERONAVE REPARABLE NO	OBSERVACIONES: DESTRUCCION TOTAL POR INCENDIO Y EXPLOSION
---	-------------------------------------	---

19. OTROS DAÑOS

NINGUNO

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO

EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO

LA AERONAVE HK-1212 DESPEGO DE VILLAVICENCIO LAS GAVIOTAS Y DESTINO FINAL CUMARIVO PARA TRANSPORTAR 20 PASAJEROS Y CARGA, LA AERONAVE DESPEGO POR LA PISTA 24 DE GAVIOTAS Y EN EL MOMENTO DE ROTAR EL AVION, EL MOTOR DERECHO PRESENTA FUERTES EXPLOSIONES Y POSTERIOR INCENDIO, SITUACION QUE ORIGINO PERDIDA DE SUSTENTACION Y ALTURA PARA CHOCAR FINALMENTE CONTRA EL TERRENO PRESENTANDOSE DE INMEDIATO INCENDIO QUE CONSUMIO LA TOTALIDAD DE LA AERONAVE, LOS PASAJEROS Y LA TRIPULACION FUERON AUXILIADOS Y TRANSPORTADOS VIA AEREA PARA CENTROS MEDICOS CON EL FIN DE RECIBIR LA ATENCION MEDICA REQUERIDA. EL ACCIDENTE SE CONFIGURO A LAS 17:00 CON LUZ DE DIA Y VISIBILIDAD ILIMITADA.

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA

LUIS EMILIO ORTEGA ORTIZ
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

JUAN C. CORTES G.
INVESTIGADOR