



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200426

CODIGO INFORME 54

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

ANTIOQUIA	VEGACHI	ANTIOQUIA
-----------	---------	-----------

2. FECHA

2004 NOVIEMBRE 20

3. HORA LOCAL

16 Horas 42 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

HACIENDA VEGACHI VIEJO (PROPIEDAD ERNESTO MUNERA)

5. MATRICULA

HK2342

6. MARCA

PIPER

7. MODELO

PA-28RT-201T

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

734

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

MONTOYA VILLA OSCAR

11. EXPLOTADOR

MARIA P. SANTACOLOMA VILLA

12. LUGAR DE SALIDA

MANIZALES - LA NUBIA

13. LUGAR DE DESTINO

SANTA ROSA DEL SUR

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia Otros
NO	Comercia NO
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Ruta

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

MONTOYA SANTACOLOMA JUAN JOSE

LICENCIA DE VUELO No.

PPA2388

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

06-MAR-05

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

3



OBSERVACIONES NINGUNA



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: TREN DE NARIZ Y TREN PRINCIPAL IZQUIERDO COLAPSADOS, TREN DERECHO GOLPEADO, PALAS DE LA HELICE DOBLADAS, MOTOR ROTO, BARRIGA Y
---	-------------------------------------	---

19. OTROS DAÑOS NO SE PRESENTARON

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO DURANTE LA FASE DE CRUCERO LA AERONAVE MANTENIA UN NIVEL DE VUELO DE 11.500 PIES, SIN NINGUNA NOVEDAD, DEPRONTO LA PRESION DE ACEITE SE BAJA DEMASIADO, LA TEMPERATURA DE ACEITE DESCIENDE CASI A CERO, TEMPERATURA DE CABEZA DE CILINDROS MUY ALTA; EL PILOTO REDUCE LA POTENCIA DE INMEDIATO, LUEGO EL MOTOR SE ACELERA SOLO, VIBRA Y SE DETIENE POR COMPLETO, EL PILOTO REPORTA POR RADIO LA FALLA, ESCOGIENDO UN CAMPO CERCANO DONDE RALIZA UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA, RESULTANDO TODOS SUS OCUPANTES ILESOS. NO SE PRESENTO INCENDIO POST-IMPACTO.
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA NINGUNA
--

--

LUIS EMILIO ORTEGA ORTIZ
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

CAP. CESAR CAICEDO G.
INVESTIGADOR



PLANO IZQUIERDO GOLPEADOS.