



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200508

CODIGO INFORME 32

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

HUILA	NEIVA	BOGOTA
-------	-------	--------

2. FECHA

2005 JUNIO 1

3. HORA LOCAL

16 Horas 40 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

BARRIO REINALDO MATIZ NEIVA CALLE 25 N° 1H-15

5. MATRICULA

HK3014

6. MARCA

CESSNA

7. MODELO

A185F

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

2864

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

AMAYA PERDOMO ARNULFO

11. EXPLOTADOR

SAER LTDA. SERVICIO AEREO REGIONAL

12. LUGAR DE SALIDA

AEROPUERTO DE FLORENCIA BENITO SALAS HUILA

13. LUGAR DE DESTINO

AEROPUERTO DE FLORENCIA BENITO SALAS HUILA

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Aproximación

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

FALLA IBAGON CARLOS ALBERTO

LICENCIA DE VUELO No.

PCA-7737

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

05-AUG-05

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Mortales

NUMERO

2



17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Pasajeros	Ilesos	1

OBSERVACIONES NINGUNA



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE NO	OBSERVACIONES: DAÑOS ESTRUCTURALES EN EL FUSELAJE, ALAS-MONTANTES Y TRENES DE ATERRIZAJE GRAVES.
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS DAÑOS MAYORES A TRES VIVIENDAS DE NOMENCLATURA URBANA 1H-09-1H-15 Y 1H-21 BARRIO REINALDO MATIZ ZONA URBANA DE NEIVA - HUILA
--

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO LA AERONAVE HK-3014 DE LA EMPRESA SAER LTDA. PRESENTO PLAN DE VUELO PARA CUBRIR LA RUTA FLORENCIA-NEIVA, TRANSPORTANDO TRES PASAJEROS, UN TRIPULANTE Y REMESA DE CARGA DE VALORES; EL VUELO TRANSCURRIO EN FORMA NORMAL, A LAS 16:37 H.L. ES AUTORIZADO POR LA TORRE DE NEIVA PARA ATERRIZAR POR LA PISTA 19 (PISTA EN USO), MINUTOS MAS TARDE EL PILOTO SOLICITA LA PISTA 01 POR EMERGENCIA PERDIENDOSE CONTACTO CON LA AERONAVE, LA CUAL SE PRECIPITO EN UNA ZONA URBANA CHOCANDO EN ACTITUD DE DESCENSO CONTRA TRES VIVIENDAS DEL BARRIO REINALDO MATIZ. EL PILOTO Y TRES PASAJEROS RESULTARON CON LESIONES Y FUERON TRASLADADOS A CENTROS ASISTENCIALES, UN PASAJERO FALLECIO A CONSECUENCIA DEL IMPACTO. EL ACCIDENTE SE CONFIGURO A LAS 16:40 EN CONDICION APROPIADA PARA LA OPERACION, LA AERONAVE SUFRIO DAÑOS GRAVES. NO SE PRESENTO INCENDIO. EL DIA DOS DE JUNIO FALLECIO OTRO DE LOS OCUPANTES.
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA INSPECCION- DESARME Y PRUEBAS AL MOTOR A FIN DE DETERMINAR ESTADO-CONDICION Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO

--

MAYOR ALEJANDRO TORRES COGOLLO
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

ELIECER M. GARZON PAEZ.
INVESTIGADOR